

運転保守状況(備考欄)

2号機

9月10日

14時45分頃、廃棄物処理建物内の制御盤に、「ドラム位置不良」の警報(1)が発生したことから、協力会社社員が現場確認を行ったところ、同建物(管理区域内)1階ドラム詰室(2)内に白い煙が発生していることを確認。

この連絡を受け、直ちに松江市消防本部へ通報するとともに自衛消防隊による現場確認を行ったが、室内に煙は確認できず、燃焼痕も確認できなかった。

その後、松江市消防本部および島根県警による現場検証においても、燃焼痕等が確認されなかったことから、同日、「火災ではない」と判断された。

当事象による作業員の被災および外部への放射能の影響はない。

原因については、現在調査中。(中国電力(株)公表済)

(1) 「ドラム位置不良」の警報

不純物をドラム缶に詰め、プラスチック固化する装置において、ドラム缶が定位置からずれていることを知らせる警報。

(2) 廃棄物処理建物(管理区域内)1階ドラム詰室

発電所内で発生した廃液などに含まれる不純物をドラム缶に詰め、プラスチック固化するための部屋。