

園児の移動経路の対策箇所一覧表

【R2.6.30現在】

園名	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策状況
郡保育所	(一)知夫島線	展望台～知夫里TN	園児が路肩を歩行する際、側溝に蓋がないため危険である	路肩(路側帯)の設置・拡幅	島根県	R2年度中に着手予定
郡保育所	(一)知夫島線	展望台～知夫里TN	園児が路肩を歩行する際、側溝に蓋がないため危険である	路肩(路側帯)の設置・拡幅	島根県	R2年度中に着手予定
郡保育所	(一)知夫島線	展望台～知夫里TN	園児が路肩を歩行する際、側溝に蓋がないため危険である	路肩(路側帯)の設置・拡幅	島根県	対策内容調整中
郡保育所	(一)知夫島線	知夫里TN～村道交差点	園児がトンネルを歩行する際、照明が暗いため危険である。	道路施設(歩道橋、防護柵、舗装等)の修繕	島根県	対策内容調整中
郡保育所	(一)知夫島線	知夫里TN～村道交差点	園児が路肩を歩行する際、側溝に蓋がないため危険である	路肩(路側帯)の設置・拡幅	島根県	対策内容調整中
郡保育所	(一)知夫島線	村道交差点	交差点に横断歩道がないため危険である	道路照明の設置	島根県	対策内容調整中
郡保育所	(一)知夫島線	村道交差点	園児が路肩を歩行する際、側溝に蓋がないため危険である	路肩(路側帯)の設置・拡幅	島根県	R2年度中に着手予定
郡保育所	(一)知夫島線	村道交差点	植樹帯が邪魔でトンネルからの車両が確認できず危険である	植栽の剪定	島根県	対策完了済み
郡保育所	(一)知夫島線	園～小中学校	園児が路肩を歩行する際、外側線が薄く危険である	路面標示、外側線の引き直し	島根県	R2年度中に着手予定
郡保育所	(一)知夫島線	園～小中学校	園児が路肩を歩行する際、対向車が確認できず危険である	道路反射鏡の設置	島根県	R2年度中に着手予定
郡保育所	村道小棚瀬線	来居地内	路線全体に雑草が多く道幅が狭く、カーブミラーも見えづらい	草刈り、除草対策	知夫村	対策完了済み
郡保育所	村道小棚瀬線	来居地内	カーブの見通しが悪いがカーブミラーのない箇所がある	道路反射鏡の設置	知夫村	対策完了済み
郡保育所	村道小棚瀬線	来居地内	カーブミラーが老朽化により見えづらくなっている箇所がある	道路反射鏡の設置	知夫村	対策完了済み
郡保育所	村道小棚瀬線	来居地内	カーブミラーが老朽化により見えづらくなっている箇所がある	道路反射鏡の設置	知夫村	対策完了済み