



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:清掃状況  
撮影箇所:扉体上部



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:清掃状況  
撮影箇所:扉体上部



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:清掃状況  
撮影箇所:スキンプレート



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:スキンプレート



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:スキンプレート



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:溶接部



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:扉体桁



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:扉体下部



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:清掃状況  
撮影箇所:扉体桁



写真区分:施工状況写真

工種:取水ゲート

種別:扉体

写真タイトル:外観点検状況

撮影箇所:扉体桁



写真区分:施工状況写真

工種:取水ゲート

種別:扉体

写真タイトル:外観点検状況

撮影箇所:溶接部



写真区分:施工状況写真

工種:取水ゲート

種別:扉体

写真タイトル:外観点検状況

撮影箇所:水抜穴



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:側部水密ゴム



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:側部水密ゴム



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:ボルト緩み点  
検状況  
撮影箇所:側部水密ゴム押え



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:側部水密ゴム



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:側部水密ゴム



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:ボルト緩み点  
検状況  
撮影箇所:側部水密ゴム押え



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:主ローラ軸



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:主ローラ軸



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:ボルト緩み点  
検状況  
撮影箇所:主ローラ軸



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:主ローラ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:主ローラ




写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:主ローラ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:サイドローラ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:サイドローラ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:ボルト緩み点  
検状況  
撮影箇所:サイドローラ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:サイドローラ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:ボルト緩み点  
検状況  
撮影箇所:サイドローラ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:扉体  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:犠牲陽極



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:リフティングビーム  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:リフティングビーム



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:リフティングビーム  
写真タイトル:清掃状況  
撮影箇所:リフティングビーム




写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:リフティングビーム  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:シーブ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:リフティングビーム  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:シープ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:リフティングビーム  
写真タイトル:ボルト緩み点  
検状況  
撮影箇所:シープ軸



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:リフティングビーム  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:シープ軸




写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:リフティングビーム  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:犠牲陽極



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:リフティングビーム  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:犠牲陽極



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:リフティングビーム  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:犠牲陽極



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:戸当り  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:戸当り



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:戸当り  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:戸当り



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:戸当り  
写真タイトル:ボルト緩み点  
検状況  
撮影箇所:戸当り



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:戸当り  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:戸当り



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:戸当り  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:戸当り



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:戸当り  
写真タイトル:ボルト緩み点  
検状況  
撮影箇所:戸当り



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃前  
撮影箇所:ワイヤドラム・ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃状況  
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃状況  
撮影箇所: ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真

工種:取水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:清掃前

撮影箇所:ワイヤドラム・ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真

工種:取水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:清掃状況

撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真

工種:取水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:清掃状況


撮影箇所:ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃完了  
撮影箇所:ワイヤドラム・ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃完了  
撮影箇所:ワイヤドラム




写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:歯面確認  
撮影箇所:ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃完了  
撮影箇所:ワイヤドラム・ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃完了  
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:歯面確認  
撮影箇所:ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:計測状況  
撮影箇所:バックラッシュ測定  
検体



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:計測状況  
撮影箇所:バックラッシュ測定  
検体



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:計測状況  
撮影箇所:バックラッシュ測定  
検体



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂完了  
撮影箇所:ワイヤドラム・ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂完了  
撮影箇所:ワイヤドラム・ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃前  
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃状況  
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃完了  
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃完了  
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃前  
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃状況  
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃完了  
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃完了  
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:計測状況  
撮影箇所:ワイヤロープ径



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:計測状況  
撮影箇所:ワイヤロープ径



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:計測状況  
撮影箇所:ワイヤロープ径



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂完了  
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂完了  
撮影箇所:ワイヤロープ




写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:減速機  
写真タイトル:抜油前  
撮影箇所:油面計



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:減速機  
写真タイトル:抜油状況  
撮影箇所:減速機



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:減速機  
写真タイトル:歯面確認  
撮影箇所:減速機



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:減速機  
写真タイトル:歯面確認  
撮影箇所:減速機



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:減速機  
写真タイトル:給油状況  
撮影箇所:減速機




写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:減速機  
写真タイトル:給油完了  
撮影箇所:油面計



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:機能確認  
撮影箇所:集中給油装置



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂完了  
撮影箇所:集中給油装置



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂完了  
撮影箇所:集中給油装置



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃前  
撮影箇所:チェーンカップリング



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃完了  
撮影箇所:チェーンカップリング



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂完了  
撮影箇所:チェーンカップリング



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:ギヤカップリング



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:ギヤカップリング



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:ゲートロボ  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:ゲートロボ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:ゲートロボ  
写真タイトル:清掃前  
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:ゲートロボ  
写真タイトル:清掃状況  
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:ゲートロボ  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:ゲートロボ  
写真タイトル:給脂完了  
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:ゲートロボ  
写真タイトル:機能確認  
撮影箇所:リミットスイッチ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:ゲートロボ  
写真タイトル:機能確認  
撮影箇所:リミットスイッチ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:開度計  
写真タイトル:清掃前  
撮影箇所:チェーン



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:開度計  
写真タイトル:清掃状況  
撮影箇所:チェーン



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:開度計  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:チェーン



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:開度計  
写真タイトル:給脂完了  
撮影箇所:チェーン



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:制限開閉器  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:制限開閉器



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:制限開閉器  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:端子緩み点検状況




写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:制限開閉器  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:制限開閉器



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:制限開閉器  
写真タイトル:端子緩み点検  
状況  
撮影箇所:制限開閉器



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:機能確認  
撮影箇所:リミットスイッチ



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
細別:電動機  
写真タイトル:計測状況  
撮影箇所:ブレーキ隙間



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:ボルト緩み点検状況  
撮影箇所:ロープ端末締付ボルト



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:ボルト緩み点検状況  
撮影箇所:ロープ端末締付ボルト



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:ボルト緩み点検状況  
撮影箇所:ドラム軸



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:ボルト緩み点検状況  
撮影箇所:軸受



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:ボルト緩み点検状況  
撮影箇所:減速機架台



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:ボルト緩み点検状況  
撮影箇所:開閉装置架台



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:管理運転状況  
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:管理運転状況  
撮影箇所:電動機



写真区分:施工状況写真

工種:取水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:管理運転状況

撮影箇所:減速機



写真区分:施工状況写真

工種:取水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:管理運転状況

撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真

工種:取水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:全開確認

撮影箇所:開度計



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:ランプテスト  
確認状況  
撮影箇所:機側操作盤




写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:設定値確認状況  
撮影箇所:3Eリレー



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:端子緩み点検  
状況  
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:絶縁抵抗測定  
状況  
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真  
工種:取水ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:設定値確認状  
況  
撮影箇所:機側操作盤