



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:全景



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:スキンプレート



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:スキンプレート




写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:扉体

写真タイトル:外観点検状況

撮影箇所:全景



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:扉体

写真タイトル:清掃状況

撮影箇所:扉体桁



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:扉体

写真タイトル:外観点検状況

撮影箇所:扉体桁



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:水抜穴



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:充水管



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:上部水密ゴム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:側部水密ゴム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:ボルト緩み点
検状況
撮影箇所:側部水密ゴム押え



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:扉体下部



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:サイドローラ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:サイドローラ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:サイドローラ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:サイドローラ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:サイドローラ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:サイドローラ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:スクリーン



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:ボルト緩み点
検状況
撮影箇所:スクリーン



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:充水管




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:リフティングビーム
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:リフティングビーム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:リフティングビーム
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:リフティングビーム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:リフティングビーム
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:リフティングビーム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:リフティングビーム
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:シーブ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:リフティングビーム
写真タイトル:ボルト緩み点
検査状況
撮影箇所:シーブ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:リフティングビーム
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:シーブ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:リフティングビーム
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:シーブ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:リフティングビーム
写真タイトル:ボルト緩み点
検査状況
撮影箇所:シーブ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:リフティングビーム
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:シーブ



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:扉体

細別:リフティングビーム

写真タイトル:清掃前

撮影箇所:シリンドーロッド



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:扉体

細別:リフティングビーム

写真タイトル:清掃状況

撮影箇所:シリンドーロッド



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:扉体

細別:リフティングビーム

写真タイトル:給脂状況

撮影箇所:シリンドーロッド



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:扉体

細別:リフティングビーム

写真タイトル:清掃状況

撮影箇所:シリンドーロッド



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:扉体

細別:リフティングビーム

写真タイトル:ボルト緩み点

検査状況

撮影箇所:シリンドーロッド



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:扉体

細別:リフティングビーム

写真タイトル:ボルト緩み点

検査状況

撮影箇所:シリンドーロッド



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:リフティングビーム
写真タイトル:ボルト緩み点検状況
撮影箇所:シリンドーロッド



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:リフティングビーム
写真タイトル:ボルト緩み点検状況
撮影箇所:シリンドーロッド




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:リフティングビーム
写真タイトル:ボルト緩み点検状況
撮影箇所:リフティングビーム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:戸当り
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:戸当り



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:戸当り
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:戸当り




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:戸当り
写真タイトル:ボルト緩み点検状況
撮影箇所:戸当り



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:戸当り
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:戸当り



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:戸当り
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:戸当り



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:扉体
細別:戸当り
写真タイトル:ボルト緩み点検状況
撮影箇所:戸当り



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃前
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃完了
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃完了
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃完了
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:ワイヤドラム



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:清掃前

撮影箇所:ワイヤロープ・ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:清掃状況

撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート


種別:開閉装置

写真タイトル:清掃状況

撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃完了
撮影箇所:ワイヤロープ・ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃完了
撮影箇所:ワイヤロープ




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃完了
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:計測状況
撮影箇所:ワイヤロープ径



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:計測状況
撮影箇所:ワイヤロープ径



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:歯面確認
撮影箇所:ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:計測状況
撮影箇所:バックラッシ測定
検体



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:計測状況
撮影箇所:バックラッシ測定
検体




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:ワイヤロープ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:ドラムギヤ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:ワイヤロープ・ドラムギヤ




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:減速機
写真タイトル:抜油前
撮影箇所:油面計



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:減速機
写真タイトル:抜油状況
撮影箇所:減速機



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:減速機
写真タイトル:歯面確認
撮影箇所:減速機




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:減速機
写真タイトル:歯面確認
撮影箇所:減速機



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:減速機
写真タイトル:給油状況
撮影箇所:減速機




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:減速機
写真タイトル:給油完了
撮影箇所:減速機



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:集中給油装置



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:給脂前
撮影箇所:集中給油装置



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:集中給油装置




写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:清掃前

撮影箇所:チェーンカップリング




写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:清掃完了

撮影箇所:チェーンカップリング



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:給脂完了

撮影箇所:チェーンカップリング



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:集中給油装置

撮影箇所:ギヤカッピング



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:開閉装置

写真タイトル:給脂状況

撮影箇所:電動機



写真区分:施工状況写真

工種:制水ゲート

種別:開閉装置

細別:ゲートロボ

写真タイトル:清掃前

撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:ゲートロボ
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:スピンドル




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:ゲートロボ
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:スピンドル




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:ゲートロボ
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:ゲートロボ
写真タイトル:清掃完了
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:ゲートロボ
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:スピンドル




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:ゲートロボ
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:リミットスイッチ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:ゲートロボ
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:リミットスイッチ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:ゲートロボ
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:リミットスイッチ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:ゲートロボ
写真タイトル:端子緩み点検
状況
撮影箇所:リミットスイッチ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:開度計・制限開閉器
写真タイトル:清掃前
撮影箇所:チェーン




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:開度計・制限開閉器
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:チェーン




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:開度計・制限開閉器
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:チェーン



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:開度計・制限開閉器
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:チェーン



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:開度計・制限開閉器
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:制限開閉器



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:開度計・制限開閉器
写真タイトル:端子緩み点検
状況
撮影箇所:制限開閉器




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:休止装置
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:リミットスイッチ



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
細別:電動機
写真タイトル:計測状況
撮影箇所:ブレーキ隙間



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:ボルト緩み点検状況
撮影箇所:ロープ端末締付ボルト



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:ボルト緩み点検状況
撮影箇所:ロープ端末締付ボルト




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:ボルト緩み点検状況
撮影箇所:キーフレート




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:ボルト緩み点検状況
撮影箇所:軸受



写真区分:施工状況写真
 工種:制水ゲート
 種別:開閉装置
 写真タイトル:管理運転状況
 撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真
 工種:制水ゲート
 種別:開閉装置
 写真タイトル:管理運転状況
 撮影箇所:電動機




写真区分:施工状況写真
 工種:制水ゲート
 種別:開閉装置
 写真タイトル:管理運転状況
 撮影箇所:減速機



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:ランプテスト
確認状況
撮影箇所:機側操作盤




写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:設定値確認状況
撮影箇所:3E リレー



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:端子緩み点検
状況
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:絶縁抵抗測定
状況
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真
工種:制水ゲート
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:機側操作盤