




写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:清掃前
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:清掃完了
撮影箇所:スピンドル




写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:歯面確認
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:スピンドル




写真区分:施工状況写真
 工種:水道設備
 種別:主バルブ
 写真タイトル:外観点検状況
 撮影箇所:ボンネット




写真区分:施工状況写真
 工種:水道設備
 種別:主バルブ
 写真タイトル:ボルト緩み点検状況
 撮影箇所:ボンネット



写真区分:施工状況写真
 工種:水道設備
 種別:主バルブ
 写真タイトル:外観点検状況
 撮影箇所:取水管




写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
細別:充水装置
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
細別:充水装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:スピンドル




写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
細別:充水装置
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
細別:充水装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:バルブハンドル




写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
細別:充水装置
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:バルブハンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
細別:充水装置
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:充水管




写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
細別:充水装置
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:リミットスイッチ




写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:手動ハンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:開度計



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:制限開閉器



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:端子緩み点検状況
撮影箇所:制限開閉器



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:管理運転状況
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:管理運転状況
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:全閉確認



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:主バルブ
写真タイトル:全開確認
撮影箇所:開度計



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:副バルブ
写真タイトル:清掃前
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:副バルブ
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:スピンドル




写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:副バルブ
写真タイトル:清掃完了
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:副バルブ
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:副バルブ
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:スピンドル




写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:副バルブ
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:シリンドーロッド




写真区分:施工状況写真
 工種:水道設備
 種別:副バルブ
 写真タイトル:外観点検状況
 撮影箇所:ボンネット



写真区分:施工状況写真
 工種:水道設備
 種別:副バルブ
 写真タイトル:ボルト緩み点検状況
 撮影箇所:ボンネット



写真区分:施工状況写真
 工種:水道設備
 種別:副バルブ
 写真タイトル:ボルト緩み点検状況
 撮影箇所:充水管



写真区分:施工状況写真
 工種:水道設備
 種別:副バルブ
 細別:充水装置
 写真タイトル:清掃状況
 撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
 工種:水道設備
 種別:副バルブ
 細別:充水装置
 写真タイトル:給脂状況
 撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
 工種:水道設備
 種別:副バルブ
 細別:充水装置
 写真タイトル:給脂完了
 撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:副バルブ
細別:充水装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:バルブハンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:副バルブ
細別:充水装置
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:バルブハンドル




写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:副バルブ
細別:充水装置
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:充水管



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:副バルブ
細別:充水装置
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:リミットスイッチ



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:副バルブ
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:手動ハンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:副バルブ
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:開度計



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:充水装置
写真タイトル:清掃前
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:充水装置
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:充水装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:充水装置
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:充水装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:バルブハンドル




写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:充水装置
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:バルブハンドル




写真区分:施工状況写真
 工種:水道設備
 種別:機側操作盤
 写真タイトル:ランプテスト
 確認状況
 撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真
 工種:水道設備
 種別:機側操作盤
 写真タイトル:外観点検状況
 撮影箇所:機側操作盤




写真区分:施工状況写真
 工種:水道設備
 種別:機側操作盤
 写真タイトル:設定値確認状況
 撮影箇所:3E リレー



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:機側操作盤
写真タイトル:端子緩み点検
状況
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:機側操作盤
写真タイトル:絶縁抵抗測定
状況
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真
工種:水道設備
種別:機側操作盤
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真

工種:水道設備

種別:機側操作盤

写真タイトル:外観点検状況

撮影箇所:流量計



写真区分:施工状況写真

工種:水道設備

種別:機側操作盤

写真タイトル:外観点検状況

撮影箇所:流量計



写真区分:施工状況写真

工種:水道設備

種別:機側操作盤

写真タイトル:外観点検状況

撮影箇所:流量計