




写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:扉体
写真タイトル:清掃前
撮影箇所:スキンプレート




写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:扉体
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:スキンプレート



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:扉体
写真タイトル:清掃完了
撮影箇所:スキンプレート



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:扉体
写真タイトル:清掃前
撮影箇所:スキンプレート



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:扉体
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:スキンプレート



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:扉体
写真タイトル:清掃完了
撮影箇所:スキンプレート



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:扉体
細別:戸当り
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:シールリング・戸
当り



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:扉体
細別:戸当り
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:シールリング・戸
当り



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:扉体
細別:戸当り
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:シールリング・戸
当り




写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:扉体
細別:戸当り
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:シールリング・戸
当り




写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:扉体
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:点検口




写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:扉体
写真タイトル:ボルト緩み点
検状況
撮影箇所:点検口



写真区分: 施工状況写真
工種: 発電用制水バルブ
種別: 開閉装置
写真タイトル: 清掃前
撮影箇所: スピンドル



写真区分: 施工状況写真
工種: 発電用制水バルブ
種別: 開閉装置
写真タイトル: 清掃状況
撮影箇所: スピンドル



写真区分: 施工状況写真
工種: 発電用制水バルブ
種別: 開閉装置
写真タイトル: 清掃完了
撮影箇所: スピンドル




写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:歯面確認
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃前
撮影箇所:シリンドーロッド



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:シリンドーロッド




写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:シリンドーロッド



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:シリンドーロッド



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:ボンネット



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:ボルト緩み点検状況
撮影箇所:ボンネット



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:内部状態確認
撮影箇所:バルブコントロール内



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:内部状態確認
撮影箇所:バルブコントロール内



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:開度計



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:手動ハンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:制限開閉器




写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:端子緩み点検
状況
撮影箇所:制限開閉器



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:管理運転状況
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:全閉確認
撮影箇所:開度計



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:開閉装置
写真タイトル:全開確認
撮影箇所:開度計



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:清掃前
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:バルブハンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:バルブハンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:外観点検状況
撮影箇所:充水管




写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:リミットスイッチ



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:ボルト緩み点検状況
撮影箇所:充水管



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:清掃前
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:清掃状況
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:給脂完了
撮影箇所:スピンドル




写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:機能確認
撮影箇所:バルブハンドル



写真区分:施工状況写真
工種:発電用制水バルブ
種別:充水装置
写真タイトル:給脂状況
撮影箇所:バルブハンドル



写真区分: 施工状況写真
工種: 発電用制水バルブ
種別: 充水装置
写真タイトル: 外観点検状況
撮影箇所: 充水管



写真区分: 施工状況写真
工種: 発電用制水バルブ
種別: 充水装置
写真タイトル: ボルト緩み点検状況
撮影箇所: 充水管



写真区分: 施工状況写真
工種: 発電用制水バルブ
種別: 充水装置
写真タイトル: ボルト緩み点検状況
撮影箇所: 充水管架台