

島根県東部を震源とする最大震度5強の地震対応 (令和8年1月6日地震)

雲南県土整備事務所
令和8年1月26日現在

【主な地震の発生日時、観測震度(震度3以上を記載)】

①令和8年1月6日(火)10時18分頃


雲南市:震度5弱、飯南町:震度3、奥出雲町:震度4

②令和8年1月6日(火)10時28分頃

雲南市:震度4、飯南町:震度1、奥出雲町:震度4

③令和8年1月6日(火)10時37分頃

雲南市:震度3、飯南町:震度2、奥出雲町:震度3



【地震後の主な対応】

1 災害対策本部

・令和8年1月6日(火)

10時18分 災害対策本部設置

14時00分 第1回災害対策本部会議開催

2 公共施設点検

○道路施設緊急点検(緊急輸送道路)

1/6 11:00~14:00 異常なし

○河川施設緊急点検(4河川)

1/6 13:00~16:00 異常なし

○砂防施設緊急点検(砂防えん堤等13基)

1/6~1/7 異常なし

○治山施設緊急点検

(治山施設30箇所)

1/6~1/7 異常なし

3 市町への応援

○ため池点検

奥出雲町へ2名の職員を派遣(1/6)



災害対策本部会議の様子

【被災(復旧)状況】 人的被害無、孤立地区無

①(一)上久野大東線(雲南市大東町上久野)

・令和8年1月6日(火)

落石(φ50cm程度)確認

→路線の一部を全面通行止め

・令和8年1月7日(水)

新たな落石(φ60cm)を確認

→全面通行止め区間を延長

⇒全面通行止め解除
(R8.1.23)



被災状況



復旧状況

②さくらおろち湖ボート競技施設(艇庫)

・令和8年1月6日(火)

艇庫壁面材の一部欠け(約5cm)を確認

・令和8年1月8日(木)

再点検時に隣接する壁面材の浮き上がりとな
な欠けを確認

⇒応急処置完了

