

平成24年2月2日

## 島根原子力発電所3号機の制御棒駆動機構動作不良 に関する知事コメント

島根原子力発電所3号機の建設中に確認された、制御棒駆動機構の動作不良について、本日、中国電力株式会社から、その原因を特定し、再発防止対策を講じた旨の報告があった。

国に対しては、こうした原因究明や中国電力の対応をしっかりと指導監督いただくよう求めてきており、今回の調査結果についても厳格に確認をいただきたい。

県としても、制御棒駆動機構は、原子力発電所の安全確保にとって非常に重要な機器であることから、中国電力や国の対応状況、動作不良の改善状況を松江市とともに確認していく。

連絡先

総務部原子力安全対策課

課長 山崎 功

電話 0852-22-5695