

持参品一覧表（必要な工具のみ持参願います）

区分	品名	寸法又は規格	数量	備考
工 具 等	切削用のバイト各種	外径、内径、溝加工、ねじ加工	20 本以内	
	油といし		1	
	超硬用といし		1	
	やすり	200 mm以下の油目平やすり	1	ばり取り用
	ワイヤブラシ		1	
	バイト敷板		必要量	
	ペンチ、ニッパー等		適宜	切りくず除去用
	ブラシ		適宜	切りくず除去用
	センタ穴ドリル	2～3 mm程度	1	
	チャック用口金	銅板、アルミ板等	1 組	
	トースカン	スイングを考慮した大きさ	1	
	片手ハンマ	木、プラ、金属製等	適宜	
	切削油		若干	スプレー式不可
	油さし		1	切削油用
測 定 具 等	外径マイクロメータ	0～75 mmが測定できるもの	3 種	
	シリンダゲージ	測定範囲 18～35 mm	1	キャリパ形の場合は数量 2 とする
	ノギス	150 mm又は 200 mm	1	
	金属製直尺（スケール）	150 mm測定可能なもの	1	
	ダイヤルゲージ		1	
	センタゲージ	60 度	1	
	電子式卓上計算機	電池式（太陽電池式含む）	1	

その他	筆記用具		適宜	
	ウエス		若干	
	保護眼鏡		1	
	作業服等	作業帽、安全靴を含む	一式	作業に適したもの
	飲料		適宜	熱中症対策
材料	黒皮付 S45C 丸鋼材 Φ60 210 mm～適宜		切断は技術校でします	