

点 検 結 果 総 括 表

三瓶ダム
設備名：取水・緊急水位低下設備

	評 価	判 定 内 容
A	早急な処置の実施を検討する	1：取替えが必要 2：整備, 修理が必要
B	なるべく早く処置の実施を検討する	1：調整が必要 2：給油が必要 3：塗装が必要 4：取替えが必要 5：整備, 修復が必要
C	状況の推移を観察し処置の実施を検討する	1：補修, 修繕が望まれる 2：清掃するのが望ましい

年度	番号		区 分	名 称	発 生 箇 所 及 び 状 況	処理リンク		対策及び処置	処 理	備 考
	No.	装 置 名				評価	判定			
令和7年度	1	取水設備	年点検	取水ゲート（扉体）	主ローラの発錆（全般）	B	3, 5	経過観察、補修		
	2	取水設備	年点検	取水ゲート（扉体）	扉体の発錆	B	3, 5	経過観察、補修		
	3	取水設備	年点検	制水ゲート（扉体）	扉体の発錆	B	3, 5	経過観察、補修		
	4	取水設備	年点検	制水ゲート（扉体）	ガイドレール	B	5	経過観察、補修		
	5	取水設備	年点検	制水ゲート（扉体）	水密ゴムの亀裂（1箇所）	C	1	経過観察、取替		
	6	取水設備	年点検	制水ゲート（機側操作盤）	機器の老朽化	B	4	経過観察、取替		
	7	取水管	年点検	取水管（放流管 外面）	コンクリート周辺の腐食	C	1	経過観察、修復		
	8	取水管	年点検	取水管（放流管 内面）	発錆, スケールの形成	C	1, 2	経過観察、修復		

佐藤鉄工株式会社