

News Release

平成22年2月23日
消費者庁

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 13件
(うちカセットボンベ1件、ガスこんろ(LPGガス用)2件、開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)1件、石油温風暖房機(開放式)1件、石油ストーブ(開放式)5件、石油こんろ1件、石油給湯機付ふろがま1件、石油給湯機1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故 1件
(うちテレビ(ブラウン管型)1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故 6件
(うち靴(スキーブーツ)1件、ACアダプター(便器洗浄リモコン用)1件、電気こんろ1件、電気カーペット1件、介護ベッド1件、除湿機1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において、審議を予定している案件 0件
該当案件無し

※1.～4.の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。
6. 特記事項
(1)三洋電機株式会社が輸入したテレビ(ブラウン管型)(管理番号A200901030)
①事象事象及び再発防止策について
三洋電機株式会社が輸入したブラウン管型テレビにおいて、当該製品を持ち上げ

た際に樹脂製キャビネット（外郭）の持ち手が破損し、当該製品が足に落下し、重傷を負う重大製品事故が平成21年11月15日に発生しました。

これまでに同様に当該箇所が破損し、軽傷又は床等を損傷させた事故が57件発生しています。（本件を除く。）

調査の結果、当該製品のキャビネット（持ち手部分を含む。）に使用された樹脂材料（ポリスチレン）の難燃剤に鉄分が混入したため、酸化が進み弾力性が低下したこと、局部的に応力が加わりやすい構造であること及び当該製品の重量が重かったことが原因であると判明しました。

このため同社では、今後も同様の事故が発生するおそれがあることから、平成22年1月29日、プレスリリースを行うとともにホームページへの掲載により使用者に周知し、対象製品について無償で対策部品への交換を行うこととしています。

②対象製品等

製品名：テレビ（ブラウン管型）

下記機種のうち、2004年10月から2005年9月の間に製造された製品が対象となります。

機種名	製造期間	対象台数
C-29A90	2003年6月～2006年4月	7,761
C-29AX100	2003年6月～2005年1月	1,400
C-29DT1	2003年9月～2005年12月	1,807
C-29SF50	2003年7月～2006年4月	3,090
C-28W60	2004年8月～2006年8月	18,521
C-28DT2	2004年5月～2005年6月	6,578
C-28SF60	2004年8月～2006年8月	5,489
C-28DT3	2005年7月～2005年12月	2,864
C-25A100	2004年8月～2006年6月	19,310
C-25AX100	2003年6月～2004年12月	1,100
C-25DT2	2004年6月～2006年2月	3,732
C-25SF60	2004年8月～2006年7月	4,491
C-21B80	2002年12月～2006年8月	25,252
合 計		101,395

対象台数 101,395台

進捗率 1.3%（平成22年2月21日現在）

対象製品の確認方法：


キャビネット正面に表示されている機種名をご確認ください。

※本体形状及び表示位置は、機種名によって異なります。


■機種名(品番)・製造年 表示位置

●機種名(品番) 表示位置

該当機種ごとに機種名(品番)の表示位置が異なりますので下記図を参考にお確かめください。



●製造年ラベル 貼り付け位置



該当商品すべてのキャビネット本体の
向かって右下に、上記「2004年製」
もしくは、「2005年製」のラベルが貼ら
れています。

③事業者の対応

サービス技術員が訪問の上、対象機種に対して点検を行い、不具合が見つければ対策部品（キャビネット）と無償交換を行います。

④消費者への注意喚起

上記リコール対象製品をお持ちの方は、下記問い合わせ先に速やかにご連絡ください。

(三洋ブラウン管テレビ相談室の問い合わせ先)

フリーダイヤル：0120-34-0136

受付時間：9時～19時（平成22年2月28日まで毎日）

9時～17時（平成22年3月1日以降、土曜・日曜・祝日は除く）

ホームページ：http://jp.sanyo.com/info/quality_trouble/100129.html

(本発表資料の問い合わせ先)

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：中嶋、服部、榎本

電話：03-3507-9204（直通）

(三洋電機株式会社が輸入したテレビ（ブラウン管型）に関する問い合わせ先)

経済産業省商務流通グループ製品安全課製品事故対策室

担当：横田、吉津、山崎

電話：03-3501-1707（直通）

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A200901031	平成22年1月30日	平成22年2月18日	カセットボンベ	マイクッカー	小池化学株式会社	火災 軽傷1名	当該製品を装填したカセットこんろを着火したところ、当該製品とカセットこんろの接続部から出火し、1名が火傷を負い、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	広島県	
A200901032	平成22年2月4日	平成22年2月18日	ガスこんろ(LPガス用)	PA-28F	パロマ工業株式会社	火災	当該製品を使用中、ガス栓付近から出火する火災が発生し、周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	神奈川県	平成22年2月8日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故。A200900995と同一事故。
A200901033	平成22年1月30日	平成22年2月18日	ガスこんろ(LPガス用)	PA-3100CF-R	パロマ工業株式会社	火災	当該製品のグリルで、グリル水入皿に水を入れずに調理中、その場を離れたところ、グリルより出火し、当該製品及び周辺が焼損した。現在、原因を調査中。	宮城県	
A200901034	平成22年2月8日	平成22年2月18日	開放式ガス温風暖房機(都市ガス用)	RC-30BST	リンナイ株式会社	火災 軽傷1名	当該製品周辺より出火する火災が発生し、1名が火傷を負った。出火元も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	
A200901040	平成22年2月6日	平成22年2月19日	石油温風暖房機(開放式)	GT-D30Y	株式会社コロナ	火災 死亡1名	建物が全焼し、1名が死亡する火災が発生した。現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	宮城県	
A200901041	平成22年2月9日	平成22年2月19日	石油ストーブ(開放式)	SX-3080Y	株式会社コロナ	火災 軽傷1名	建物が全焼し、1名が火傷を負う火災が発生した。当該製品への給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	福井県	

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)(続き)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200901042	平成22年2月6日	平成22年2月19日	石油ストーブ(開放式)	SX-C260Y	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品への給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A200901043	平成22年1月28日	平成22年2月19日	石油ストーブ(開放式)	ML-25A	株式会社トヨミ	火災	建物が全焼する火災が発生した。当該製品への給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	長崎県	
A200901044	平成22年1月25日	平成22年2月19日	石油ストーブ(開放式)	RCA-880	株式会社トヨミ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。当該製品への給油時の状況も含め、現在、原因を調査中。	岩手県	
A200901045	平成22年1月19日	平成22年2月19日	石油こんろ	KT-10	株式会社コロナ	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	新潟県	
A200901046	平成22年2月8日	平成22年2月19日	石油ストーブ(開放式)	GKP-M2401N (株式会社グリーンウッドブランド)	株式会社千石(株式会社グリーンウッドブランド) (輸入事業者)	火災 死亡1名	建物が焼損し、1名が死亡する火災が発生し、現場に当該製品があった。出火元も含め、現在、原因を調査中。	滋賀県	
A200901047	平成22年2月13日	平成22年2月19日	石油給湯機付ふろがま	OTQ-G4071SAWFF	株式会社ノーリツ	火災 軽傷1名	異音が生じたため確認すると、火災が発生しており、1名が火傷を負った。現場に当該製品があった。現在、原因を調査中。	北海道	
A200901048	平成22年2月17日	平成22年2月19日	石油給湯機	OQB-407Y	株式会社ノーリツ	火災	異音が生じたため確認すると、当該製品下部から発煙・出火する火災が発生しており、当該製品が焼損した。現在、原因を調査中。	長野県	

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200901030	平成21年11月15日	平成22年2月18日	テレビ(ブラウン管型)	C-28W60	三洋電機株式会社 (輸入事業者)	重傷1名	当該製品の天面部にある持ち手部分をつかみ持ち上げたところ、破損し、当該製品が足に落下し、1名が負傷した。 事故原因は、当該製品のキャビネット(持ち手部分を含む。)に使用された樹脂材料(ポリスチレン)の難燃剤に鉄分が混入したため、酸化が進み弾力性が低下したこと、局部的に応力が加わりやすい構造であること及び当該製品の重量が重かったことが考えられる。	広島県	平成22年1月29日からリコール実施。

3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A200901029	平成22年1月17日	平成22年2月18日	靴(スキーブーツ)	重傷1名	当該製品を着用してスキー滑走中、転倒し、1名が負傷した。転倒時、当該製品を取り付けていた金具(ビンディング)が開放しなかった。現在、原因を調査中。	福井県	
A200901035	平成22年1月28日	平成22年2月18日	ACアダプター(便器洗浄リモコン用)	火災	トイレ内の電源コンセントに接続していた当該製品が焼損し、周辺が汚損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
A200901036	平成21年12月	平成22年2月18日	電気こんろ	火災	当該製品が焼損し、周辺が汚損する火災が発生した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	東京都	
A200901037	平成22年2月10日	平成22年2月18日	電気カーペット	火災	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。出火元も含め、現在、原因を調査中。	千葉県	
A200901038	平成22年2月7日	平成22年2月18日	介護ベッド	重傷1名	当該製品のサイドパネルとフレームの間に、足が入り込んだ状態で発見された。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	
A200901039	平成22年2月1日	平成22年2月18日	除湿機	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損した。使用状況も含め、現在、原因を調査中。	福岡県	

4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、第三者判定委員会において審議を予定している案件

該当案件無し

テレビ（ブラウン管型）（管理番号：A200901030）

