

発生日	発生場所	箇所名	災害種別	人的被害	物的被害	被害詳細	対応の可能性	概算事業費(被害額)
H22.7.11	隠岐の島町 布施	脇の島東 ①	山腹崩壊	なし	あり	山腹崩壊により迂回路のない町道に土砂流出 倒木により小屋の一部が損壊	災害関連緊急治山事業	30,000
H22.7.11	隠岐の島町 南方	西見 ②	山腹崩壊	なし	なし	H14～16施行地の山腹が崩壊。人家等の被害なし。	県単施行地管理(災害分)	10,000
H22.7.11	隠岐の島町 平	平 ③	土砂流出	なし	なし	H10既設谷止工へ流出した土砂が異常堆積		1,000



①山腹崩壊により迂回路のない町道に土砂流出、倒木により小屋の一部が損壊



②H14～16施行地の山腹が崩壊。人家等の被害なし。



③H10既設谷止工へ流出した土砂が異常堆積している。また、下流の道路側溝や水路では水があふれた。

# H22. 7. 11~12梅雨災害位置図

