

気づきマップ

避難安全確認マップ
 一障がい者・外国人・高齢者・観光客も避難しやすい？
 (101118)



無事到着。お疲れさまでした。



路面の亀裂に車輪が挟まる



横断歩道を渡るとなぜか段差



歩道のアスファルト面は、傾斜が多い



狭い



歩道への段差あり
後ろ向きで上がる



グレーチングと段差で滑る



歩道面がV字状、直進しにくい



進路上に看板あり、直進できない



交差点に表示や自印はない




歩道上に傾斜と電柱が多い



商工会議所への看板、英語あり

START

GOAL



検証結果

見えないバリアマップ

ここにも勾配が、堀に落ちそう

きれいな道だけど、勾配が...

後輪がからまわり

歩道には勾配が。前方では車も道をふさぐ

歩道がなくなって危険

勾配がきつく、バックでもあがれない

意外と越えられない歩道の段差

洗礼を浴びた！

検証結果



「車椅子ぶらぶらマップ」

～観光客の視点で「ぶらり裏路地の旅」～
2010/11/18

砂利道。ガラスに前輪が不安定になる。想像以上に力が必要。マンホールは月輪が浮く。

風情ある裏路地を楽しま間なく帰路を急ぐ面々...

ゴール！で、記念撮影

横断歩道を渡り終えるとそこは段差が！仕方なく路側帯を北上...

民家前の狭い歩道。ここは家々の前と駐車場出入り口に落差があり車道端の路側帯(自転車道か?)を通行せざるをえない。

県庁前の南北横断歩道...距離の割りに信号青の時間が短く車椅子では時間内に渡りきれない

右端に誘う恐怖の道

車とすれ違う十分な広さがなく、危険

工事中のため、自力歩行が困難で、

歩道上に現れたわずかな落差...上から下への移動は恐怖感を伴う

路駐の車が歩道に乗り上げると車椅子での通行は難くなる