

## 島根原子力発電所 2号機の再稼働準備に係る県の対応

島根県防災部原子力安全対策課


県は島根原子力発電所 2号機について、これまで原子力規制委員会による審査状況を注視するとともに、安全対策工事に伴う機器据付や性能試験等の状況を確認

今後も、起動前準備や原子炉起動など、運転再開までの主要なタイミングで他の関係自治体と合同で都度現場に立ち会い、機器操作や検査等の状況を確認予定

中国電力（株）に対しては引き続き、安全を最優先として、工程ありきではない手順で操作や検査等を進めるよう要請

また、工程に変更が生じた際には速やかに中国電力（株）から連絡を受けることとしており、重要機器の故障などの異常があれば、安全協定に基づく立入調査等によって直ちに現場の状況を確認

参考：2号機再稼働前における自治体合同現地確認の実績・予定（2024年1月以降）



＜自治体合同の安全対策工事状況確認（一例）＞



原子炉建物内の配管（主蒸気管）



オペレーションフロア




原子炉建物南側（屋外）の接続口



取水槽内部

＜主な確認箇所＞



図の出典：中国電力㈱作成資料を島根県で加工

＜重大事故対策に関する訓練状況の確認（令和6年10月9日）＞



＜燃料装荷作業状況の確認（令和6年10月29日）＞

