

個別の不適切事案について

(別紙3)

件名	確認内容	確認資料等										発端となった資料・点検	
		図書類	アンケート等	聞き取り調書	引継日誌類	報告書	測定記録	検査手順書類	検査記録	その他資料	現場		
原	2号機 Aディーゼル機関冷却水水漏れにかかわる不適切な補修												日誌類
原	1号機 低圧注水系試験可能逆止弁の動作表示ランプの偽装												アンケート
原	1号機 高圧注水系主塞止弁開不良時の不適切な補修												日誌類
原	1号機 原子炉平均出力領域モニタチャート印字不良に伴う改ざん												アンケート
原	所内用圧縮空気および復水輸送系の不適切な運用												日誌類
原	2号機 B主蒸気管モニタ対数線量率計の不適切な調整												日誌類
原	1号機 総合負荷性能検査対象計器の不適切な補修												アンケート
原	運転日誌データの改ざん (1号機 原子炉格納容器内ドレンデータの改ざん)												アンケート
原	運転日誌データの改ざん (中性子測定器のノイズデータの不適切な処理)												アンケート
原	2号機 運転監視用計算機の全主蒸気流入量入力レンジ調整の不適切な手続き												プロセスコンピュータ点検
原	2号機 運転監視用計算機の復水流量入力レンジ調整の不適切な手続き												日誌類
原	パトロール時に発見した漏えい水を手続きせずにはふき取っていたこと												アンケート
原	補助ボイラー用重油タンク胴体上部の腐食												アンケート

件名	確認内容	確認資料等										発端となった資料・点検	
		図書類	アンケート等	聞き取り調書	引継日誌類	報告書	測定記録	検査手順書類	検査記録	その他資料	現場		
原	2号機 高圧炉心スプレイ系第1テスト弁にかかわる偽装												日誌類
原	発電所構内での通路増設工事の際の建築確認申請漏れ												点検チェックシート
原	海外キャスク用機材の社内ルールによらない管理方法												アンケート
原	1号機 炉心スプレイ系注水弁漏えい警報回路切離し処置												アンケート
原	2号機 排気筒フィルタのヨウ素測定結果の取り扱い												アンケート
原	2号機 原子炉再循環ポンプ油温度警報回路の切離し処置												アンケート
原	1号機 原子炉格納容器床ドレン警報回路の変更処置												アンケート
原	発電所構内土壌のCo-60測定結果の取り扱い												アンケート
原	一般排水路におけるCo-60測定結果の取り扱い												アンケート
原21	1号機 原子炉再循環配管工事計画届出書における記載ミスの修正遅延												アンケート
原22	2号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ高圧止め弁全閉表示ランプの不適切な処置												アンケート

件名	確認内容	確認資料等										発端となった資料・点検	
		図書類	アンケート等	聞き取り調査	引継日誌類	報告書	測定記録	検査手順書類	検査記録	その他資料	現場		
原23	1号機 高圧注水系ポンプ定期試験の起動不良時における対応												アンケート
原24	2号機 給水流量指示計と監視計器の数値の相違												プロセスコンピュータ点検
原25	1号機 排気筒モニタからのCo-60の測定結果の改ざん												アンケート
原26	ディーゼル発電機用地下タンクの油量計読み取りデータの不適切な取り扱い												アンケート
原27	原子炉主任技術者確認後の誤記データの無断修正												アンケート
原28	1号機「原子炉建物東床ドレンサンブ漏えい検査」の定期事業者検査要領書への記録漏れ												定期事業者検査計画書
原29	荷揚場クレーンの基礎部の不具合												アンケート