


## 現場確認対象機器【No. 50~51】

No. 51 B-R日給気隔離弁(AV61-1B)用  
アキュムレータ安全弁  
RV61-1B  
(点検内容:吹き出し試験)



No. 50 A-R日給気隔離弁(AV61-1A)用  
アキュムレータ安全弁  
RV61-1A  
(点検内容:吹き出し試験)




原子炉建物空調換気系(HVR) 概略系統図

## 現場確認対象機器【No. 54, 55, 57, 59】

No. 54 C-冷凍機冷却水入口弁  
V64-3  
(点検内容:分解点検)

No. 59 C-冷凍機冷却水入口ベント弁  
V64-1003  
(点検内容:分解点検)

No. 55 C-冷凍機冷却水出口弁  
V64-4  
(点検内容:分解点検)



No. 57 C-冷凍機補給水元弁  
V64-21  
(点検内容:分解点検)


制御建物空調換気系(HVC) 概略系統図

## 現場確認対象機器【No. 56, 58】

No. 58 B-冷凍機冷却水入口ベント弁  
V64-1002  
(点検内容:分解点検)




No. 56 B-冷凍機補給水元弁  
V64-20  
(点検内容:分解点検)



制御建物空調換気系(HVC) 概略系統図

## 現場確認対象機器【No. 68】

No. 68 HPCI(蒸気外排隔離弁)用電動機  
MV24-2(M)  
(点検内容:分解点検)



高圧注水系(HPCI) 概略系統図