

2774 島根原子力発電所2号機の現場確認結果について

平成28年12月8日
原子力安全対策課
課長 奈良 省吾
TEL : 0852-22-5931
Mail : gen-an@pref.shimane.lg.jp

本日19時58分に、中国電力㈱から島根原子力発電所2号機の中央制御室の空調換気系ダクトの点検中に腐食が発見されたことについて連絡があり、県は松江市とともに、下記のとおり現場確認を実施しましたので、お知らせします。

なお、今回の事象による環境への影響はありません。

記

1. 現場確認 日時及び場所
日時：平成28年12月8日（木） 20時50分～22時40分
場所：島根原子力発電所
2. 派遣職員
島根県 防災部原子力安全対策課
小村原子力安全対策第一GL、高嶋主任技師
松江市 防災安全部原子力安全対策課
矢野課長、先久専門技術員
3. 事象の概要
12月8日16時00分頃、島根原子力発電所2号機の中央制御室空調換気系ダクトの点検中、中国電力は当該ダクトに腐食孔（横約100cm、縦約30cm）を確認
4. 現場確認結果の概要
 - ①腐食状況等の確認
 - ・中国電力㈱職員から、発見の経緯、対応状況等の説明を受けた。
 - ・腐食孔が発見された現場の状況を確認した。
 - ②環境等への影響の有無の確認
 - ・発電所の排気筒モニタ、放水路水モニタ及び敷地境界モニタリングポストの値を確認し、平常の値であり、環境へ影響がないことを確認した。
 - ・中央制御室エリア放射線モニタ、換気系モニタを確認し、平常の値であり、中央制御室の環境に影響がないことを確認した。
 - ③県の対応
 - ・当該ダクトの状態の詳細な確認及び原因の究明を口頭で求めた。