

別 紙

**島根原子力発電所 1号機 燃料取替装置燃料つかみ部の変形について**

定格熱出力一定運転中の島根原子力発電所 1号機（沸騰水型，定格電気出力 46万キロワット）において，11月17日，第27回定期検査に先立った燃料取替装置の点検を実施するために燃料取替装置を移動したところ，燃料つかみ部が燃料プールの手摺りに接触し変形する事象が発生しました。

今後，原因の調査および対策について検討を進めてまいります。

本事象による放射性物質の漏えいおよび外部への放射能の影響はありません。


なお，本事象は法律に基づく国への報告事象です。

以 上


添 付 島根 1号機 燃料取替装置燃料つかみ部の変形発生場所

# 島根1号機 燃料取替装置燃料つかみ部の変形発生場所

原子炉建物



(原子炉建物5階平面図)



## 燃料つかみ部と手摺りとの接触状況図

