

### 島根原子力発電所3号機建設工事エリアでのボヤについて

平成21年2月17日15時30分頃、島根原子力発電所3号機建設工事エリアにおいて、協力会社作業員が溶接作業を行っていたところ、溶接による火花が機器の保護シートに引火しました（燃焼部分：約0.1m×約0.5m）。

このため、直ちに作業員が水および消火器により消火しました。

その後、松江市消防本部による確認を受け、17時25分、鎮火が確認されました。

これによる作業員の被災および外部への放射能の影響はありません。

以 上

《添付資料》 島根3号機建設エリア ボヤ発生位置図

# 島根3号機建設エリア ボヤ発生位置図

