

# 島根原子力発電所の運転状況（平成21年6月）

## I. 1号機


### 1. 運転状況

発電時間 0 h      発電電力量 0 万 kWh      設備利用率 0 %

### 2. 主要項目

なし

(万 kW)



### 3. 特記事項

なし

## II. 2号機


### 1. 運転状況

発電時間 720 h      発電電力量 59,410.0 万 kWh      設備利用率 100.6 %

### 2. 主要項目

なし

(万 kW)



### 3. 特記事項

なし

## III. その他

固体廃棄物貯蔵所B棟屋外照明灯センサー部からの発煙について（別紙参照）

【特記事項】

その他

(1) 5月20日(水)16時54分頃、発電所敷地内固体廃棄物貯蔵所B棟の外壁面に設置している屋外照明灯のセンサー部(自動点滅器)から発煙を確認し、直ちに松江消防署へ通報した。煙はすぐに収まり、消防署による現地確認の結果、17時24分に本事象は非火災と判断された。

その後原因調査を行っていたが、当該センサーに定格電圧以上の電圧がかかっていたことに加え、経年劣化により電気回路の絶縁が低下したことから過熱・発煙したものと推定した。

当該センサーは、今後適正な電圧仕様のものに取替える。また、他の建物の屋外照明灯センサーについても点検を実施しており、念のため、全てのセンサーを取替える。

以上