

島根原子力発電所の運転状況（平成21年8月）

I. 1号機


1. 運転状況

発電時間 0 h 発電電力量 0 万 kWh 設備利用率 0 %

2. 主要項目

なし

(万 kW)



3. 特記事項

(1) 応力腐食割れに対する予防保全の観点から、次回の定期検査（第29回）において計画している原子炉浄化系の熱交換器改造工事について、8月19日（水）に国へ工事計画認可申請を行った。

II. 2号機


1. 運転状況

発電時間 744 h 発電電力量 60,971.8 万 kWh 設備利用率 99.9 %

2. 主要項目

なし

(万 kW)



3. 特記事項

なし

III. その他

なし