

島根原子力発電所の運転状況（平成22年 9月）

I. 1号機


1. 運転状況

発電時間 0 h 発電電力量 0 万 kWh 設備利用率 0 %

2. 主要項目

なし

(万 kW)



3. 特記事項

別紙参照

II. 2号機


1. 運転状況

発電時間 0 h 発電電力量 0 万 kWh 設備利用率 0 %

2. 主要項目

なし

(万 kW)



3. 特記事項

別紙参照

III. その他

別紙参照

【特記事項（1号機）】

- (1) 停止中（自主点検）
- (2) 予防保全の観点から次回の定期検査において計画している、原子炉再循環ポンプケーシングカバー取替工事について、8月4日（水）に、国へ工事計画認可申請を行っていたが、9月6日（月）に同工事計画が認可された。

【特記事項（2号機）】

- (1) 第16回定期検査中

その他

- (1) 9月10日（金）14時45分頃、廃棄物処理建物内の制御盤に、「ドラム位置不良」の警報が発生したことから、協力会社社員が現場確認を行ったところ、同建物1階ドラム詰室内に白い煙が発生していることを確認した。
この連絡を受け、当社は直ちに松江市消防本部へ通報するとともに自衛消防隊による現場確認を行ったが、室内に煙は確認できず、燃焼痕も確認できなかった。
その後、松江市消防本部および島根県警による現場検証においても、燃焼痕等が確認されなかったことから、同日、「火災ではない」と判断された。

以 上