

令和3年8月19日（木）
島根県防災部防災危機管理課
防災第二グループ 松村
電話：0852-22-5885

台風第9号に係る被害状況等について【第8報】

このことについて、8月19日（木）15時00分現在で把握している状況をお知らせします。
なお、今後、被害状況等に変更があった場合には、島根県ホームページ上でお知らせします。

※下線部は前回との変更箇所

1. 被害状況

(1) 人的被害

単位：人

| 市町村 | 死亡 | 行方不明 | 重傷 | 軽傷 | 計 | 備考 |
|------|----------|------|----|----|----------|----|
| 浜田市 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 出雲市 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 益田市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 西ノ島町 | <u>1</u> | 0 | 0 | 0 | <u>1</u> | |
| 計 | <u>2</u> | 0 | 0 | 3 | <u>5</u> | |

(2) 住家被害

単位：棟

| 市町村 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 床上浸水 | 床下浸水 | 備考 |
|-------|----|----|-----------|------|------|----|
| 松江市 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| 浜田市 | 0 | 0 | <u>1</u> | 0 | 4 | |
| 出雲市 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 大田市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 安来市 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 江津市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 川本町 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 海士町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 西ノ島町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 知夫村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 隠岐の島町 | 0 | 0 | 16 | 7 | 17 | |
| 計 | 0 | 0 | <u>65</u> | 9 | 60 | |

(3) 非住家被害

被害報告なし

2. 孤立地区

| 市町村 | 地区名 | 世帯数 | 人数 | 備考 |
|-----|------|-----|----|------|
| 美郷町 | 高山地区 | 0 | 0 | 孤立解消 |

3. 避難状況

| 市町村 | 避難所開設数 ※1 | 世帯数 ※2 | 人数 ※3 | 備考 |
|-------|-----------|---------|---------|----|
| 松江市 | 0 (1) | 0 (0) | 0 (0) | 閉鎖 |
| 浜田市 | 0 (35) | 0 (45) | 0 (89) | 閉鎖 |
| 出雲市 | 0 (43) | 0 (7) | 0 (14) | 閉鎖 |
| 益田市 | 0 (12) | 0 (54) | 0 (137) | 閉鎖 |
| 大田市 | 0 (2) | 0 (2) | 0 (4) | 閉鎖 |
| 江津市 | 0 (25) | 0 (29) | 0 (32) | 閉鎖 |
| 雲南市 | 0 (30) | 0 (13) | 0 (21) | 閉鎖 |
| 奥出雲町 | 0 (11) | 0 (3) | 0 (5) | 閉鎖 |
| 飯南町 | 0 (4) | 0 (2) | 0 (6) | 閉鎖 |
| 川本町 | 0 (27) | 0 (101) | 0 (224) | 閉鎖 |
| 美郷町 | 0 (16) | 0 (3) | 0 (4) | 閉鎖 |
| 邑南町 | 0 (15) | 0 (24) | 0 (52) | 閉鎖 |
| 吉賀町 | 0 (5) | 0 (2) | 0 (3) | 閉鎖 |
| 海士町 | 0 (1) | 0 (10) | 0 (30) | 閉鎖 |
| 西ノ島町 | 0 (6) | 0 (12) | 0 (17) | 閉鎖 |
| 知夫村 | 0 (1) | 0 (12) | 0 (12) | 閉鎖 |
| 隠岐の島町 | 0 (7) | 0 (122) | 0 (251) | 閉鎖 |
| 計 | 0 (241) | 0 (441) | 0 (901) | |

※1 () 内は、最大避難所開設数、※2 () 内は、最大避難世帯数 ※3 () 内は、最大避難者数

4. 避難指示等発令状況 なし

5. 災害体制

(1) 県の体制

| 災害体制 | 設置日時 | 廃止日時 | 備考 |
|--------|----------------|-----------------|-----------|
| 災害対策本部 | 2021/8/9 10:30 | 2021/8/10 17:00 | 廃止 |
| 災害警戒本部 | 2021/8/8 21:15 | 2021/8/9 10:30 | 災害対策本部へ移行 |
| 警戒体制 | 2021/8/8 20:50 | 2021/8/8 21:15 | 災害警戒本部へ移行 |

(2) 市町村の体制

| 災害体制 | 市町村数 | 市町村名 |
|--------|-------|------|
| 災害対策本部 | 0 (0) | |
| 災害警戒本部 | 0 (0) | |
| 準備体制等 | 0 (0) | |

※1 () 内は、体制を解除した市町村数

6. 県の対応状況等

地区災害対策本部から情報収集員の派遣

8月9日 西ノ島町、隠岐の島町

海上保安庁ヘリコプター、広島県警察ヘリコプター、広島県及び山口県防災ヘリコプターに捜索・救助活動を

海上保安庁ヘリコプター 活動期間:8月10日

広島県警察ヘリコプター 活動期間:8月10日

広島県防災ヘリコプター 活動期間:8月10日

山口県防災ヘリコプター 活動期間:8月11日

7. 国等からのリエゾン受入れ状況

松江地方気象台、中国地方整備局松江国道事務所、中国電力株式会社

【参考】しまね防災情報ホームページ

島根県の防災に関する情報（気象情報など）を掲載しています。 <https://www.bousai-shimane.jp/>

令和3年8月19日
環境生活部

台風9号に係る被害状況
(8月19日 15:00時点)

※下線部分は前回(8月12日15:00時点)からの変更箇所

1. 自然公園施設

< 隠岐の島町 >

大山隠岐国立公園 大満寺登山道

- ・ 中谷駐車場及び休憩所に土砂流入
- ・ 人的被害無し
- ・ 駐車場に至る道路へ進入できないよう措置済

大山隠岐国立公園 白島崎園地

- ・ 遊歩道への土砂崩落
- ・ 人的被害無し
- ・ 被害箇所へ進入できないよう措置済

大山隠岐国立公園 吉浦野営場

- ・ 野営場内車道への土砂崩落
- ・ 人的被害無し
- ・ 被害箇所へ進入できないよう措置済、野営場営業休止

大山隠岐国立公園 油井の池園地

- ・ 増水による木道の傾き
- ・ R2年7月豪雨による被災箇所、通行止め

< 海士町 >

大山隠岐国立公園 明屋海岸園地

- ・ 海岸沿いの遊歩道の一部損壊
- ・ 人的被害なし
- ・ 遊歩道に進入できないよう措置済

<西ノ島町>

大山隠岐国立公園 国賀浜園地

- ・公園内の駐車場の一部に土砂崩れ
- ・人的被害なし
- ・被害箇所を除き使用可

<江津市>

千丈溪県立自然公園

- ・公園内の遊歩道において複数箇所で土砂崩れ
- ・人的被害なし
- ・公園内へ進入できないよう措置済

2. 県立武道館

所在地：松江市

被害状況：弓道場の安土の一部が雨により流出

3. 環境関係機器

設置場所：隠岐の島町

被害状況：微小粒子状物質（PM2.5）の成分分析機器が雨により作動停止

台風9号に係る被害状況について
(8月19日15時00分時点)

※_____は変更箇所

1. 医療機関等の被害状況

(1) 医療機関

| 所在地 | 施設の種別 | 被害状況 |
|-----|-------|-------------------|
| 松江市 | 病院 | 1Fひさしのタイルが剥落(約3m) |
| | 病院 | 窓ガラス破損 |
| 出雲市 | 病院 | 屋外天井部やベランダ部分天井の破損 |

(2) 児童福祉施設

| 所在地 | 施設の種別 | 被害状況 |
|-----|---------|-------------------|
| 松江市 | 保育所 | 窓ガラス破損 |
| | 認定こども園 | 雨樋の破損 |
| | 認定こども園 | 強風により倉庫が破損 |
| 出雲市 | 保育所 | 強風により屋外物置が倒壊 |
| | 認可外保育施設 | 園庭配水設備(シャワー等)等の破損 |
| 安来市 | 認定こども園 | 強風により屋外物置が倒壊 |
| 雲南市 | 認可外保育施設 | 雨樋破損(約3m) |
| 邑南町 | 保育所 | 窓ガラス破損 |

(3) 高齢者施設

| 所在地 | 施設の種別 | 被害状況 |
|-------|----------|--------------|
| 出雲市 | 有料老人ホーム | 窓ガラス破損 |
| | 通所介護 | 屋根瓦等の破損 |
| 邑南町 | 介護老人保健施設 | 土砂が敷地内の水路に流入 |
| 隠岐の島町 | 養護老人ホーム | 屋根の棟板の破損 |
| | 通所介護 | 屋根瓦の破損 |

(4) 障がい者施設

| 所在地 | 施設の種別 | 被害状況 |
|-----|---------|---------|
| 松江市 | 障害者支援施設 | 屋根止めの破損 |

2. 県関係施設等の被害状況

| 所在地 | 施設名 | 被害状況 |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 松江市 | 保健環境科学研究所 | 雨よけ(鉄板)や表札看板の剥落 |
| 松江市 | 東部総合福祉センター (いきいきプラザ島根) | 屋外掲示板の破損 |

令和3年台風第9号による被害について(農林水産関係被害)

令和3年8月19日 15:00現在

※下線は前回からの追加・変更点

(千円)

| 区 分 | | 被害の規模 | 市町村 | 被害の概要 | | |
|----------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------|--|---|----------------------------------|
| 農地・農業用施設 | 農地被害 (田畑、畦畔等) | 箇所 | 226 | 松江市、安来市、雲南市、奥出雲町、大田市、浜田市、江津市、益田市、津和野町、吉賀町、海士町、西ノ島町、隠岐の島町 | 主な被害内容:法面崩落 (人身・物損被害なし) | |
| | | 千円 | 229,950 | | | |
| | 農業用施設 (農道、水路等) | 箇所 | 213 | 松江市、大田市、川本町、浜田市、江津市、隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村 | 主な被害内容:農道・水路法面の崩落、ため池の堤体の一部崩落等 農道への土砂堆積 (人身・物損被害なし) | |
| | | 千円 | 347,800 | | | |
| 小計 | | 千円 | 577,750 | | | |
| 林道・治山 | 林道施設被害 | 箇所 | 76 | 邑南町、江津市、津和野町、隠岐の島町、海士町、西ノ島町 | 法面崩壊、路肩崩壊 | |
| | | 千円 | 88,070 | | | |
| | 治山施設被害 | 箇所 | 調査中 | | | |
| | 林地被害 | 箇所 | 39 | 松江市、大田市、川本町、浜田市、江津市、隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村 | 人家裏斜面崩壊、溪流土砂流出 | |
| 千円 | | 363,000 | | | | |
| 小計 | | 千円 | 451,070 | | | |
| 農作物等 | 農作物 | 水稲 | 面積 | 76.6ha | 浜田市、出雲市、江津市、美郷町、邑南町、津和野町、隠岐の島町 | 冠水、土砂流入、畦畔崩落、倒木等 |
| | | | 千円 | 4,101 | | |
| | | 果樹 | 面積 | 9.5ha | 浜田市、出雲市、大田市、安来市 | 梨(落果)、西条柿(倒木、落果)等 |
| | | | 千円 | 8,914 | | |
| | | 野菜 | 面積 | 4.6ha | 浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、邑南町、津和野町 | 白ネギ(倒伏、冠水、土砂流入)等 |
| | | | 千円 | 2,767 | | |
| | 花き | 面積 | 0.3ha | 出雲市、奥出雲町 | 菊等 | |
| | | 千円 | 1,155 | | | |
| | その他 | 面積 | 18.3ha | 出雲市、江津市、津和野町 | 桑(冠水)、しいたけ、大豆等 | |
| | | 千円 | 12,467 | | | |
| | 農業用非共同利用施設 (パイプハウス、牛舎等) | | 面積 | 4.5ha | 松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、川本町、美郷町、津和野町、西ノ島町、隠岐 | ハウス(全壊、半壊、ビニール破れ等)、牛舎(牛舎裏の法面崩壊)等 |
| 農業用共同利用施設 | | 面積 | 調査中 | 西ノ島町 | 西ノ島町畜産振興施設(新家畜市場)法面崩壊により基礎が浮く等 | |
| | | 千円 | 調査中 | | | |
| 家畜 | 肉用牛 | 件数 | - | | | |
| | | 千円 | - | | | |
| | 乳用牛 | 件数 | - | | | |
| 小計 | | 千円 | 76,499 | | | |
| 造林地等 (造林地、苗木、苗畑施設等) | | 箇所 | 8 | 安来市、出雲市、津和野町、隠岐の島町、海士町 | 造林地:風倒木、崩壊 森林作業道:路面洗掘、路肩崩壊 育苗用ハウス:ビニール破れ | |
| 林産施設等 (林産物、林産施設、林産加工施設) | | 箇所 | 調査中 | | | |
| 水産物・水産施設 | 養殖施設 | 箇所 | 3 | 西ノ島町、海士町 | 養殖施設破損等 | |
| | | 千円 | 1,250 | | | |
| | 漁船等 | 数量 | 35 | 松江市、出雲市、大田市、浜田市、益田市、隠岐の島町、西ノ島町 | 転覆、横転、破損等 | |
| | | 千円 | 調査中 | | | |
| | 漁具等 | 件数 | 7 | 松江市、江津市、浜田市 | 定置網破損等 | |
| 千円 | | 調査中 | | | | |
| 水産物等 | 箇所 | 1 | 西ノ島町 | 養殖ヒオウギガイへい死 | | |
| | 千円 | 100 | | | | |
| その他 | 箇所 | 26 | 松江市、大田市、江津市、益田市、隠岐の島町、西ノ島町、海士町 | 漁具倉庫、製氷施設等一部破損 | | |
| | 千円 | 調査中 | | | | |
| 小計 | | 千円 | 1,350 | | | |
| 漁港 | 防波堤 | 箇所 | | | | |
| | 物揚場 | 箇所 | | | | |
| | 泊地 | 箇所 | 6 | 隠岐の島町 | 泊地土砂埋塞3箇所(中村・津戸・加茂漁港) 泊地流木埋塞3箇所(西郷・中村・加茂漁港) | |
| | 千円 | 調査中 | | | | |
| 臨港道路 | 箇所 | | | | | |
| 小計 | | 千円 | | | | |
| その他 | | 千円 | 調査中 | 浜田市、益田市、隠岐の島町 | 流木等漂着5箇所 | |
| | | 千円 | 調査中 | 西ノ島町、海士町 | 照明灯倒壊等2箇所 | |
| 合計 | | 千円 | 1,111,115 | | | |

令和3年8月19日
商工労働部

台風9号による被害状況等について

令和3年8月19日(木) 15時 時点

1. 企業等関連 79事業者

<松江市> 17事業者

- ・旧市内地区 6事業者 (飲食業、製造業、不動産業) で建物被害等
- ・宍道地区 3事業者 (飲食業、建設業、製造業) で建物被害
- ・鹿島地区 2事業者 (製造業) で建物被害
- ・東出雲地区 5事業者 (運輸業、製造業、建設業) で建物被害
- ・八束地区 1事業者 (小売業) で建物被害

<浜田市> 6事業者

- ・弥栄地区 1事業者 (製造業) で浸水等被害
- ・久代地区 1事業者 (自動車整備業) で建物被害
- ・内村地区 1事業者 (自動車整備業) で建物被害
- ・三隅地区 2事業者 (製造業、宿泊業) で建物被害
- 1事業者 (小売業) で浸水被害

<出雲市> 23事業者

- ・今市地区 1事業者 (製造業) で建物被害
- ・荻杼地区 2事業者 (自動車整備業、建設業) で建物被害
- ・長浜地区 1事業者 (不動産業) で建物被害等
- ・高松地区 2事業者 (ガス業) で建物被害
- ・平田地区 4事業者 (製造業、小売業) で建物被害
- ・斐川地区 9事業者 (製造業、サービス業、小売業、建設業) で建物被害等
- ・灘分地区 2事業者 (製造業、建設業) で建物被害
- ・西郷地区 1事業者 (小売業) で建物被害
- ・園地区 1事業者 (小売業) で建物被害

<益田市> 1事業者

- ・中島地区 1事業者 (製造業) で建物被害

<大田市> 13事業者

- ・大田地区 3事業者 (製造業、小売業) で建物被害等
- ・鳥井地区 1事業者 (製造業) で建物被害
- ・久手地区 5事業者 (製造業) で建物被害等
- ・水上地区 1事業者 (製造業) で建物被害等
- ・波根地区 1事業者 (飲食業) で建物被害等

- ・長久地区 1 事業者（卸売業）で建物被害
- ・五十猛地区 1 事業者（卸売業）で建物被害

- <安来市> 4 事業者
 - ・広瀬地区 1 事業者（製造業）で建物被害
 - ・中津地区 1 事業者（製造業）で建物被害
 - ・荒島地区 1 事業者（娯楽業）で建物被害等
 - ・赤江地区 1 事業者（卸売業）で建物被害

- <奥出雲町> 1 事業者
 - ・横田地区 1 事業者（小売業）で建物被害

- <江津市> 1 事業者
 - ・嘉久志地区 1 事業者（製造業）で建物被害

- <津和野町> 1 事業者
 - ・中座地区 1 事業者（飲食業）で建物被害

- <海士町> 1 事業者
 - ・海士地区 1 事業者（小売業）で浸水被害等

- <西ノ島町> 7 事業者
 - ・美田地区 1 事業者（建設業）で浸水被害
 - 1 事業者（小売業）で建物被害
 - ・浦郷地区 4 事業者（小売業、製造業）で建物被害
 - ・別府地区 1 事業者（小売業）で建物被害

- <隠岐の島町> 4 事業者
 - ・城北地区 2 事業者（飲食業、理美容業）で浸水被害
 - ・中村地区 1 事業者（小売業）で建物被害
 - ・北方地区 1 事業者（小売業）で浸水被害

台風9号による公共土木施設の被害状況等

(8月19日 14時30分現在)

____は前回からの変更箇所

台風9号による公共土木施設の被害状況等は、次のとおりです。

1. 被害状況

(1) 道路

① 県管理道路 全面通行止め

10路線11箇所

- ・(一) 大田井田江津線 (大田市温泉津町太田) 倒木 解除未定
- ・(一) 邑南美郷線 (邑南町下口羽) 落石 解除未定
- ・(一) 跡市川平停車場線 (江津市跡市町) 倒木 解除未定
- ・(一) 一の瀬折居線 (浜田市三隅町室谷) 落石 解除未定
- ・(国) 485号 (隠岐の島町伊後) 土砂崩れ 解除未定
- ・(一) 宮内掛合線 (出雲市佐田町原田) 倒木 解除未定
- ・(一) 美都匹見線 (益田市美都町山本) 土砂崩れ 解除未定
- ・(主) 益田澄川線 (益田市長沢町～益田市匹見町澄川) 倒木 解除未定
- ・(国) 485号 (隠岐郡西ノ島町浦郷) 法面崩落 解除未定
- ・(一) 鱒淵寺線 (出雲市別所町) 倒木 解除未定
- ・(一) 皆井田江津線 (江津市清見町) 倒木 解除未定

- ・(主) 斐川一畑大社線 (出雲市大社町鷺浦～日御碕) 倒木 解除
- ・(主) 斐川一畑大社線 (出雲市小境町～地合町) 倒木 解除
- ・(一) 稗原木次線 (雲南市三刀屋町高窪) 倒木 解除
- ・(一) 三次江津線 (邑智郡邑南町矢上～邑南町日和) 路面陥没 解除
- ・(一) 鱒淵寺線 (出雲市別所町) 落石 解除

※ 人身なし・物損被害なし。

② 県管理道路 片側交互通行

6路線7箇所

- ・(主) 西郷都万郡線 (隠岐郡隠岐の島町西田) 路肩崩壊 解除未定
- ・(主) 西郷都万郡線 (隠岐郡隠岐の島町北方) 土砂崩れ 解除未定
- ・(主) 大田桜江線 (大田市祖式町) 路面陥没 解除未定
- ・(一) 佐野波子停車場線 (浜田市宇野町) 路面陥没 解除未定
- ・(主) 桜江金城線 (浜田市金城町追原) 土砂崩れ 解除未定
- ・(主) 弥栄旭インター線 (浜田市金城町小国) 土砂崩れ 解除未定
- ・(主) 浜田八重可部線 (浜田市後野町) 路肩崩落 解除未定

- ・(一) 鱒淵寺線（出雲市奥宇賀町）倒木・・・・・・・・・・・・・・・・・・解除
- ・(一) 十六島直江停車場線（出雲市小津町）倒木・・・・・・・・・・・・・・・・・・解除
- ・(国) 261号（邑智郡川本町川下）土砂流出・・・・・・・・・・・・・・・・・・解除

※ 人身なし・物損被害なし。

県管理道の位置は、別添（資料1）参照

【参考】島根道路規制情報

島根県の道路に関する規制情報を掲載しています。

<https://info.bousai-shimane.jp/RoadShimane/>

③ 国土交通省管理道路
規制なし

④ NEXCO 西日本管理道路
規制なし

(2) 土砂災害

① 土砂災害発生報告状況（砂防課への報告分）

がけ崩れ 9 件（砂防課所管）

1) 知夫村（人的被害なし、家屋被害あり）

隠岐郡知夫村^{たたく}多沢地内（竹の前地区急傾斜地区区域内）

2) 海士町（人的被害、家屋被害なし）

隠岐海士町海土地内

3) 海士町（人的被害なし、家屋被害なし）

隠岐郡海士町海土地内（北惣神社北2地区急傾斜地区区域内）

4) 隠岐の島町（人的被害なし、家屋被害なし）

隠岐郡隠岐の島町山田地内（山田中地区地すべり区域内）

5) 西ノ島町（人的被害なし、家屋被害なし）

隠岐郡西ノ島町別府地内（別府地区急傾斜地区区域内）

6) 西ノ島町（人的被害なし、家屋被害なし）

隠岐郡西ノ島町浦郷地内（奥ノ谷地区急傾斜地区区域内）

7) 西ノ島町（人的被害なし、家屋被害なし）

隠岐郡西ノ島町浦郷地内（赤ノ江北地区急傾斜地区区域内）

8) 西ノ島町（人的被害なし、家屋被害なし）

隠岐郡西ノ島町浦郷地内（浦郷診療所裏（荒老）地区急傾斜地区区域内）

9) 西ノ島町（人的被害なし、家屋被害あり）

隠岐郡西ノ島町浦郷地内（役場前地区急傾斜地区区域内）

土石流 0 件（砂防課所管）

② 土砂災害警戒情報の発表

| | | | | | | |
|------|-------|----|----|--------|----|---------|
| 8月9日 | 4時40分 | 発表 | 9日 | 18時30分 | 解除 | (隠岐の島町) |
| | 4時55分 | 発表 | 9日 | 13時40分 | 解除 | (邑南町) |
| | 4時55分 | 発表 | 9日 | 13時40分 | 解除 | (浜田市) |
| | 5時55分 | 発表 | 9日 | 13時40分 | 解除 | (川本町) |
| | 5時55分 | 発表 | 9日 | 13時40分 | 解除 | (江津市) |
| | 5時55分 | 発表 | 9日 | 16時10分 | 解除 | (海士町) |
| | 5時55分 | 発表 | 9日 | 16時10分 | 解除 | (西ノ島町) |
| | 6時20分 | 発表 | 9日 | 13時40分 | 解除 | (美郷町) |
| | 6時55分 | 発表 | 9日 | 13時40分 | 解除 | (大田市) |
| | 6時55分 | 発表 | 9日 | 13時40分 | 解除 | (益田市) |
| | 7時50分 | 発表 | 9日 | 14時20分 | 解除 | (出雲市) |
| | 8時05分 | 発表 | 9日 | 16時10分 | 解除 | (知夫村) |

※ 土砂災害発生箇所は、別添（資料2）参照

【参考】島根土砂災害予警報システム

島根県の土砂災害に関する情報を掲載しています。

https://sabo1.pref.shimane.lg.jp/residents/dsp_top.php?gid=0&gno=1&

(3) 河川 ※ 変更なし

① 水位

避難判断水位超過河川なし

② 雨量観測所

| | | | | |
|------|------------|------------|-----------|-------------|
| 八戸 | (江津市桜江町八戸) | 累計雨量:313mm | 時間雨量:43mm | (8/9 8:00) |
| 嵩山 | (浜田市金城町七条) | 累計雨量:327mm | 時間雨量:72mm | (8/9 7:00) |
| 銚子ダム | (隠岐の島町原田) | 累計雨量:516mm | 時間雨量:75mm | (8/9 9:00) |
| 五箇 | (隠岐の島町郡) | 累計雨量:515mm | 時間雨量:69mm | (8/9 10:00) |
| 美田ダム | (西ノ島町美田) | 累計雨量:441mm | 時間雨量:67mm | (8/9 9:00) |
| 匹見 | (益田市匹見町匹見) | 累計雨量:335mm | 時間雨量:45mm | (8/9 4:00) |

【参考】島根県水防情報システム

島根県の河川水位・雨量等に関する情報を掲載しています。

<https://www.suibou-shimane.jp/pc/>

③ 土木部管理ダム状況（洪水調節）

・9ダムで洪水調節を実施し、全てで完了した（八戸ダム、浜田ダム、第二浜田ダム、大長見ダム、御部ダム、益田川ダム、大峠ダム、銚子ダム、美田ダム）

・銚子ダム、美田ダムは非常用洪水吐より越流〔Q：洪水量、Q_m：最大流入量〕

銚子ダム Q=20m³/s Q_m=135.88m³/s 越流開始時刻：9日10時36分

越流終了：機器異常により終了時刻不明

（目視確認時刻：10日4時35分）

美田ダム Q=6m³/s Q_m=40.57m³/s 越流開始時刻：9日10時51分
越流終了時刻：9日14時30分

④ 被害状況

- ・河川氾濫：比津川（松江市）、平田船川（出雲市）、湯谷川（出雲市）、
三度川（西ノ島町）、玉川（江津市）
- ・施設被害：大橋川（西ノ島町）、美田川（西ノ島町）、三度川（西ノ島町）、
代川（隠岐の島町）、山田川（隠岐の島町）、
那久路川（隠岐の島町）、油井川（隠岐の島町）、矢谷川（川本町）

⑤ 国直轄河川

斐伊川放水路分流 8月9日 13:13 分流開始（ゲート天端を超えたため）
放水路分流堰ゲート操作 8月9日 14:20（500 m³/S 超）
放水路分流終了 8月10日 4:27 分流終了（ゲート起立）

（4）港湾・空港 ※ 変更なし

重栖港（県管理：隠岐の島町） 航路埋塞（港湾の流木撤去済み 8/11）

※人的被害なし

空港…被害なし

（5）下水道 ※ 変更なし

宍道湖流域下水道の運転状況

① 西部処理区

8/9 11:35 流入量が増大し、西部浄化センターの混合処理※を開始

8/10 7:00 流入量が減少し、混合処理を終了

② 東部処理区

8/9 13:30 流入量が増大し、東部浄化センターの混合処理※を開始

23:00 流入量が減少し、混合処理を終了

※処理場に流入する下水の一部を薬品処理のみで混合して放流

（6）県営住宅

被害なし

(7) 公園

① 県管理3公園の被害

・ 1公園 1箇所

- ・ 県立浜山公園・・・野鳥の森の園路付近の倒木（撤去済）
球技場の浸水（排水済）
公園北側の歩道に折れた枝が落下（撤去済）
- ・ 県立石見海浜公園・被害なし
- ・ 県立万葉公園・・・管理センター入口が浸水（排水済）

② その他

- ・ 万葉公園管理センターで自主避難者を受け入れ

避難者 8/9（月）10：30

近くの高齢者施設利用者5名及びスタッフ5名

8/9（月）16：00 0名

| 整理番号 | 事務所毎の整理番号 | 事務所 | 路線 | | 箇所 (ルビも記入) | | 規制原因 | | 規制開始日時 | | 規制延長 単位 (km) | 規制内容 | | 規制変更日時 | | 復旧見込 | 迂回路 | | | 被害状況(選択) | | 交通量 (台/日) | 備考 | |
|------|-----------|-----|--------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------|-------|------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------|--------------|-----|--|
| | | | 種別(選択) | 路線名 (ルビも記入) | 始点 | 終点 | 規制種別 事前 災害 | 規制理由 落石・崩土 路肩決壊 路面冠水 | 月/日 | 時刻 | | 当初 全面通行止 片側交互通行 | 現在 全面通行止 片側交互通行 解除 | 月/日 | 時刻 | | 迂回路 有・無 | 孤立 集落 有・無 | 孤立 集落 戸数 人口 | 人身 有・無 | 物損 有・無 | | | |
| 5 | 1 | 浜田 | 主 | ミサカ、アサヒ 弥栄旭インター線 | ハマダシ カナキチョウ オグニ 浜田市金城町小国 | ハマダシ カナキチョウ オグニ 浜田市金城町小国 | 災害 | 土砂崩れ | 8/9 | 9:11 | 0.100 | 全面通行止 | 片側交互通行 | 8/11 | 15:00 | 未定 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 490 | | |
| 17 | 1 | 大田 | 一 | オオダ イダ ゴウツ セン 大田井田江津線 | オオダシ ユンツチョウ オオタ 大田市温泉津町太田 | オオダシ ユンツチョウ オオタ 大田市温泉津町太田 | 災害 | 倒木 | 8/9 | 10:40 | 0.057 | 全面通行止 | | | | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 555 | | |
| 18 | 4 | 県央 | 一 | オオナンミサト セン 邑南美郷線 | オオネグン オオナンチョウシモクチバ 邑智郡邑南町下口羽 | オオネグン オオナンチョウシモクチバ 邑智郡邑南町下口羽 | 災害 | 落石 | 8/9 | 10:00 | 2.700 | 全面通行止 | | | | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 274 | | |
| 22 | 6 | 出雲 | 一 | イクエンジ セン 鱈淵寺線 | イズモシ オクウガチョウ 出雲市奥宇賀町 | イズモシ オクウガチョウ 出雲市奥宇賀町 | 災害 | 倒木 | 8/9 | 11:00 | 0.067 | 片側交互通行 | 解除 | 8/13 | 9:00 | 未定 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 6,428 | | |
| 24 | 5 | 浜田 | 一 | アトイチ カロヒラ キンヤシヨウセン 跡市川平停車場線 | ゴウツシ アトイチ チョウ 江津市跡市町 | ゴウツシ アトイチ チョウ 江津市跡市町 | 災害 | 倒木 | 8/9 | 11:20 | 0.155 | 全面通行止 | | | | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 554 | | |
| 28 | 7 | 浜田 | 一 | イチ セ オリイ セン 一の瀬折居線 | ハマダシ ミスミチョウ ムロタニ 浜田市三隅町室谷 | ハマダシ ミスミチョウ ムロタニ 浜田市三隅町室谷 | 災害 | 落石 | 8/9 | 11:30 | 0.030 | 全面通行止 | | | | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 確認中 | | |
| 30 | 1 | 島後 | 国 | ゴウ 485号 | オキグン オキ シマチョウウゴ 隠岐郡隠岐の島町伊後 | オキグン オキ シマチョウウゴ 隠岐郡隠岐の島町伊後 | 災害 | 土砂崩れ | 8/9 | 11:30 | 0.222 | 全面通行止 | | | | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 確認中 | | |
| 32 | 9 | 県央 | 国 | ゴウ 261号 | オオネグン カワモト マチカワクダリ 邑智郡川本町川下 | オオネグン カワモト マチカワクダリ 邑智郡川本町川下 | 災害 | 土砂流出 | 8/9 | 11:30 | 0.400 | 片側交互通行 | 解除 | 8/18 | 17:00 | 未定 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 確認中 | |
| 33 | 10 | 県央 | 一 | ミヨシ ゴウツ セン 三次江津線 | オオネグン オオナンチョウヤカミ 邑智郡邑南町矢上 | オオネグン オオナンチョウヒワ 邑智郡邑南町日和 | 災害 | 路面陥没 | 8/9 | 11:10 | 5.000 | 全面通行止 | 解除 | 8/19 | 9:50 | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 確認中 | | |
| 36 | 10 | 出雲 | 一 | イクエンジ セン 鱈淵寺線 | イズモシ ベンシヨウ 出雲市別所町 | イズモシ ベンシヨウ 出雲市別所町 | 災害 | 落石 | 8/9 | 12:00 | 0.296 | 全面通行止 | 解除 | 8/19 | 9:00 | 未定 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 確認中 | | |
| 37 | 11 | 出雲 | 一 | ミヤウチ カウヤ セン 宮内掛合線 | イズモシ サダチョウ ハラダ 出雲市佐田町原田 | イズモシ サダチョウ ハラダ 出雲市佐田町原田 | 災害 | 倒木 | 8/9 | 12:00 | 0.380 | 全面通行止 | | | | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 確認中 | | |
| 38 | 2 | 島後 | 主 | サイゴウツマ ニヨリセン 西郷都万郡線 | オキグン オキ シマチョウウタガタ 隠岐郡隠岐の島町北方 | オキグン オキ シマチョウウタガタ 隠岐郡隠岐の島町北方 | 災害 | 土砂崩れ | 8/9 | 12:40 | 0.190 | 全面通行止 | 片側交互通行 | 8/9 | 17:10 | 未定 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 確認中 | |
| 40 | 1 | 益田 | 一 | ミト ヒキミ セン 美都匹見線 | マスダシ ミトチョウ ヤマモト 益田市美都町山本 | マスダシ ミトチョウ ヤマモト 益田市美都町山本 | 災害 | 土砂崩れ | 8/9 | 13:30 | 0.067 | 全面通行止 | | | | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 44 | | |
| 45 | 4 | 島前 | 国 | ゴウ 485号 | オキ グンシシ シマチョウオオアザウダウ 隠岐郡西ノ島町大字浦郷 | オキ グンシシ シマチョウオオアザウダウ 隠岐郡西ノ島町大字浦郷 | 災害 | 法面崩落 | 8/9 | 13:51 | 0.081 | 全面通行止 | | | | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 確認中 | | |
| 46 | 2 | 益田 | 主 | マスダ ミミカワ セン 益田澄川線 | マスダシ ナガサワチョウ 益田市長沢町 | マスダシ ヒキミチョウ スミカワ 益田市匹見町澄川 | 災害 | 倒木 | 8/9 | 14:20 | 5.733 | 全面通行止 | | | | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 735 | | |

| 整理番号 | 事務所毎の整理番号 | 事務所 | 路線 | | 箇所 (ルビも記入) | | 規制原因 | | 規制開始日時 | | 規制延長 単位 (km) | 規制内容 | | 規制変更日時 | | 復旧見込 | 迂回路 | | | 被害状況 (選択) | | 交通量 (台/日) | 備考 |
|------|-----------|-----|---------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|-------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|--------|-------|------|------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| | | | 種別 (選択) | 路線名 (ルビも記入) | 始点 | 終点 | 規制種別 事前 災害 | 規制理由 落石・崩土 路肩決壊 路面冠水 | 月/日 | 時刻 | | 当初 全面通行止 片側交互通行 | 現在 全面通行止 片側交互通行 解除 | 月/日 | 時刻 | | 迂回路 有・無 | 孤立 集落 有・無 | 孤立 集落 戸数 人口 | 人身 有・無 | 物損 有・無 | | |
| 55 | 18 | 出雲 | — | ガクエンジセン 鱈淵寺線 | イズモシ ベンショウ 出雲市別所町 | イズモシ ベンショウ 出雲市別所町 | 災害 | 倒木 | 8/9 | 15:30 | 0.374 | 全面通行止 | | | | 未定 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 確認中 | |
| 56 | 19 | 出雲 | 主 | ヒカワ イチノタ タイシヤ セン 斐川一畑大社線 | イズモシ タイシヤチョウサギウラ 出雲市大社町鷺浦 | イズモシ タイシヤチョウヒノミサキ 出雲市大社町日御碕 | 災害 | 倒木 | 8/9 | 15:30 | 3.313 | 全面通行止 | 解除 | 8/12 | 18:00 | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 549 | |
| 60 | 4 | 島後 | 主 | サイゴウツマ コホケン 西郷都万郡線 | オキ グンオキ シマチョウエンダ 隠岐郡隠岐の島町西田 | オキ グンオキ シマチョウエンダ 隠岐郡隠岐の島町西田 | 災害 | 路肩崩落 | 8/9 | 10:00 | 0.200 | 片側交互通行 | | | | 未定 | — | 無 | 無 | 無 | 無 | 確認中 | |
| 61 | 19 | 出雲 | — | ウツブリイ ナオエ テイシヤチョウセン 十六島直江停車場線 | イズモ コブ チョウ 出雲市小津町 | イズモ コブ チョウ 出雲市小津町 | 災害 | 倒木 | 8/9 | 17:30 | 0.356 | 片側交互通行 | 解除 | 8/13 | 9:00 | 未定 | — | 無 | 無 | 無 | 無 | 1,678 | |
| 65 | 20 | 出雲 | 主 | ヒカワ イチノタ タイシヤ セン 斐川一畑大社線 | イズモシ コザカイチョウ 出雲市小境町 | イズモシ チ ゴウチョウ 出雲市地合町 | 災害 | 倒木 | 8/9 | 16:50 | 0.058 | 全面通行止 | 解除 | 8/13 | 11:00 | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 確認中 | |
| 66 | 14 | 浜田 | — | ミエ イダ ゴウツ セン 皆井田江津線 | ゴウツシ キヨミチョウ 江津市清見町 | ゴウツシ キヨミチョウ 江津市清見町 | 災害 | 倒木 | 8/9 | 17:00 | 0.100 | 全面通行止 | | | | 未定 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 1,026 | |
| 71 | 2 | 大田 | 主 | オオダ サクラエ セン 大田桜江線 | オオダシ ソジキチョウ 大田市祖式町 | オオダシ ソジキチョウ 大田市祖式町 | 災害 | 路面陥没 | 8/10 | 12:00 | 0.078 | 片側交互通行 | | | | 未定 | — | 無 | 無 | 無 | 無 | 確認中 | |
| 73 | 3 | 雲南 | — | ヒエバ(ラ) キスキ セン 稗原木次線 | ウンナンシ ミトヤチョウ タカクボ 雲南市三刀屋町高窪 | ウンナンシ ミトヤチョウ タカクボ 雲南市三刀屋町高窪 | 災害 | 倒木 | 8/10 | 13:30 | 0.096 | 全面通行止 | 解除 | 8/13 | 15:50 | 未定 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 212 | |
| 76 | 18 | 浜田 | — | サノ ハシ テイシヤチョウセン 佐野波子停車場線 | ハマダシ ウノ チョウ 浜田市宇野町 | ハマダシ ウノ チョウ 浜田市宇野町 | 災害 | 路面陥没 | 8/11 | 14:30 | 0.030 | 片側交互通行 | | | | 未定 | — | 無 | 無 | 無 | 無 | 533 | |
| 77 | 18 | 浜田 | 主 | サクラエ カナギ セン 桜江金城線 | ハマダシ カナギチョウ オイバ(ラ) 浜田市金城町追原 | ハマダシ カナギチョウ オイバ(ラ) 浜田市金城町追原 | 災害 | 土砂崩れ | 8/11 | 15:00 | 0.020 | 片側交互通行 | | | | 未定 | — | 無 | 無 | 無 | 無 | 255 | |
| 78 | 19 | 浜田 | 主 | ハマダ ヤエ カベ セン 浜田八重可部線 | ハマダシ ウシロ/チョウ 浜田市後野町 | ハマダシ ウシロ/チョウ 浜田市後野町 | 災害 | 路肩崩落 | 8/12 | 17:00 | 0.030 | 片側交互通行 | | | | 未定 | — | 無 | 無 | 無 | 無 | 213 | |

◇全面通行止め規制 10路線11箇所 (出雲、県央、大田、浜田、益田、島後、島前)

◇片側交互通行規制 6路線7箇所 (大田、浜田、島後)

※ 最新の情報は『島根県 道路規制情報』でご確認下さい。

<http://info.bousai-shimane.jp/RoadInformation/>

【問い合わせ先】

道路維持課

道路防災グループ


TEL 0852-22-6312

FAX 0852-31-6535

台風9号に伴う交通規制について (8月19日(木) 14:30 現在)

資料1


東部



台風9号に伴う交通規制について (8月19日(木) 14:30 現在)

資料1

西部



台風9号に伴う交通規制について (8月19日(木) 14:30 現在)

資料1

隠岐



台風9号に伴う土砂災害被害発生状況(砂防課への報告分) (8月19日(木)14:30現在)

資料 2

①隠岐郡知夫村多沢地内 8/9撮影



②隠岐郡海士町海士地内 8/9撮影



③隠岐郡海士町海士地内 8/11撮影



④隠岐郡隠岐の島町山田地内 8/11撮影



⑤隠岐郡西ノ島町別府地内 8/12撮影



⑥隠岐郡西ノ島町浦郷地内 8/12撮影



⑦隠岐郡西ノ島町浦郷地内 8/12撮影



⑧隠岐郡西ノ島町浦郷地内 8/12撮影



⑨隠岐郡西ノ島町浦郷地内 8/12撮影



新規追加

令和 3年 8月19日
島根県企業局

台風9号による被害情報 (令和3年8月19日15:00現在)

1. 企業局施設の被害状況

(1) 水道事業

①江津浄水場建屋の入口扉破損

- ・台風9号の強風により沈殿池室と送水ポンプ室の入口扉が破損
- ・8月中に修理予定



沈殿池室扉



送水ポンプ室扉

台風9号に係る被害状況等について
(8月19日15:00現在)

本日15時までに報告のあった公立学校等の状況の取りまとめです。

1. 施設等の被害状況
(1) 県立学校

・被害報告 20件

(内訳)

| 所在地 | 学校名 | 被害状況 |
|-----|----------|--|
| 松江市 | 松江北高等学校 | 倒木、法面崩落 |
| | 松江東高等学校 | テニスコート防風シート破損 |
| | 松江工業高等学校 | 倒木、フェンス破損 懸垂幕掲揚機破損 |
| | 松江農林高等学校 | 公用車車庫シャッター破損 ビニールハウス破損 フェンス破損、倒木 |
| | 宍道高等学校 | 倒木 ビニールハウス破損 |
| | 松江ろう学校 | 倒木 |
| | 松江養護学校 | 倒木 |
| | 盲学校 | フェンス破損 |
| 安来市 | 安来高等学校 | 屋根破損、倒木 |
| 出雲市 | 出雲工業高等学校 | アルミサッシ破損、倒木 |
| | 出雲商業高等学校 | 倒木、フェンス傾き、法面崩落 懸垂幕掲揚機破損 |
| | 出雲農林高等学校 | 実習ハウス天窓破損、倒木 資材ハウス出入口破損 チャレンジショップの軒脱落 鳥小屋窓ガラス破損、車庫屋根破損 犬舎漏電、部室一部損壊 |
| | 大社高等学校 | フェンス傾き、ガラス窓破損 |
| 雲南市 | 平田高等学校 | 自転車小屋破損 |
| | 大東高等学校 | テニスコート倉庫破損 |
| | 三刀屋高等学校 | 国旗掲揚塔破損 |

| | | |
|-------|----------|--|
| | 掛合分校 | 倒木により階段手摺り、ガラス破損 |
| 浜田市 | 浜田水産高等学校 | 防球ネット破損 実習棟前処理庫屋根破損 引込線の断線 カーブミラーの鏡面損失 表示板の破損、樋破損 冷凍庫故障（停電の影響） 法面からの落木 |
| | 浜田商業高等学校 | 倒木 |
| 大田市 | 邇摩高等学校 | 窓ガラス破損 |
| 隠岐の島町 | 隠岐水産高等学校 | 実習棟瓦破損 |

(2) 市町村立学校等

・被害報告 25件

(内訳)

| 所在地 | 学校名 | 被害状況 |
|------|------------------------|------------------------------|
| 松江市 | 北給食センター | 倒木、フェンス破損 |
| | <u>松江市立義務教育学校 玉湯学園</u> | 校舎・体育館屋根破損 |
| | <u>松江市立持田小学校</u> | 校舎屋根破損 |
| 雲南市 | 雲南市立加茂中学校 | 校舎トタン屋根破損 |
| 浜田市 | 浜田市立第一中学校 | 渡り廊下階段の壁破損、管理棟給食庫及び職員玄関ガラス破損 |
| | 浜田市立第二中学校 | 浄化槽への浸水 |
| | 浜田市立第三中学校 | 自転車小屋屋根破損、体育館破風板破損、校庭内の倒木、漏電 |
| | 浜田市立石見小学校 | 自転車小屋屋根損傷 |
| | 浜田市立周布小学校 | 校舎屋根瓦破損 |
| 大田市 | 大田市立鳥井小学校 | 屋上フェンス破損 |
| | 大田市立邇摩小学校 | 倒木 |
| | 大田市立第三中学校 | 倒木 |
| 海士町 | 海士町立福井小学校 | 倒木 |
| | 海士町立海士小学校 | 校舎一部が床上浸水 |
| | 海士町立海士中学校 | 交流施設窓ガラス破損 |
| 西ノ島町 | 西ノ島町立西ノ島小学校 | 教室内浸水、職員室床下浸水 校庭一部土砂崩れ |

| | | |
|-------|-----------------|---------------------------|
| | 西ノ島町立 西ノ島中学校 | 教室内浸水、職員室床下浸水 校庭一部土砂崩れ |
| 隠岐の島町 | 隠岐の島町立 西郷小学校 | 職員玄関入口の天井が崩落 |
| | 隠岐の島町立 有木小学校 | 校庭フェンス支柱破損 |
| | 隠岐の島町立 北小学校 | 窓ガラス破損 |
| | 隠岐の島町立 五箇小学校 | 校舎が床上浸水、倒木 |
| | 隠岐の島町立 都万小学校 | 体育館への通路屋根破損 |
| | 隠岐の島町立 西郷中学校 | 倒木 |
| | 隠岐の島町立 五箇中学校 | 倒木、フェンス破損 |
| | 五箇町民運動場 | 法面一部崩落 |

(3) 県立施設等

- ・被害報告 3件

(内訳)

| 所在地 | 施設名 | 被害状況 |
|-----|-----------|-----------|
| 松江市 | 八雲立つ風土記の丘 | 倒木、看板の倒壊 |
| | 古墳の丘古曾志公園 | 倒木 |
| 江津市 | 少年自然の家 | 渡り廊下屋根材破損 |

(4) 文化財

- ・被害報告 9件

(内訳)

| 所在地 | 名 称 | 被害状況 |
|-----|---------------------|-------------------|
| 松江市 | 重文「佐太神社」 | 北殿屋根の檜皮が一部破損 |
| | 史跡「松江城」 | 史跡地内の倒木 |
| | 県指定「高真院廟門」 (月照寺) | 廟門の絵振板(部材の一部)が脱落 |
| 出雲市 | 国登録「酒持田本店」 | 壁の漆喰の剥落、なまこ壁の一部破損 |
| 安来市 | 史跡「富田城跡」 | 史跡地内の石垣および斜面の一部崩落 |

| | | |
|-------|--------------------------|----------------------------|
| | 史跡「荒島古墳群」 | 史跡地内の塩津山古墳の斜面の一部崩落、造山古墳の倒木 |
| 江津市 | 名勝「千丈溪」 | 指定地内の斜面の一部崩落 |
| 隠岐の島町 | 重文「佐々木家住宅」 | 庇が一部破損 |
| | <u>名勝及び天然記念物「隠岐白島海岸」</u> | <u>指定地内の斜面の一部崩落、倒木</u> |

(5) その他

- ・被害報告 1 件

(内訳)

| 所在地 | 名 称 | 被害状況 |
|-----|------------|----------------|
| 松江市 | 元松江西ノ原校長住宅 | 隣地境界ブロック壁が一部破損 |