



仮設防護柵撤去後  
令和7年6月5日撮影



仮設防護柵設置後  
令和6年5月24日撮影



被災直後  
令和6年5月13日撮影



片側交互通行規制解除後  
令和7年6月27日撮影

至：川本町

江の川

至：江津市

令和6年5月13日（月）14時半頃に発生した法面崩落については復旧工事が完了し、**令和7年6月23日（月）17時に全ての通行規制を解除**しました。

工事にあたっては、難題もありましたが、受注者様の技術力のもと、事故もなく無事工事を終えることができました。

この間、全面通行止や長期にわたる片側交互通行規制、更には夜間全面通行止の規制を行い、皆様には大変ご不便をおかけしました。

引き続き、道路の適切な維持管理に努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。

