

1. 実施した事業の内容

安全巡回指導事業

地域名	安全巡回指導									点検結果の概要	
	指導事業場数	点検指導箇所数							合計		
		共通	造林作業	3 木材伐出作業			はい作業	製材作業			
				(1)伐木 造材作業	(2)集運材作業						
1	2	①集材機作業	②林内作業車作業	4	5	6					
松江	3			2	1				1	4	別紙のとおり
安来	2	1		1				1	1	4	
大原	2							2	2	4	
仁多	3	2	1	1		1		1	2	8	
飯石	1	1		1	1					3	
出雲	3	3	1						2	6	
大田	4							4	4	8	
邑智	5	5	1	2		2		1	1	12	
浜田	4		1	3					1	5	
益田	5	3	1		1	1		1	1	8	
隠岐	6		1	4		1				6	
合計	38	15	6	14	3	5		10	15	68	