

4. 水道施設立入検査状況(平成21年度)各保健所

年度	施設数	実施数	実施率(%)	不適数	不適率(%)
H13	228	225	100.0	110	48.9
14	224	223	99.6	144	64.6
15	255	249	97.6	192	77.1
16	256	254	99.2	172	67.7
17	249	245	98.4	192	78.4
18	252	251	99.6	146	58.2
19	250	250	100.0	130	52.0
20	228	228	100.0	117	51.3
21	225	225	100.0	98	43.6

※H20年度から専用水道について松江市、益田市、川本町に権限委譲

不適項目の内訳

クリプト対策	68	消毒施設	11
水質検査	35	配水施設	9
検査計画	12	認可手続	4
浄水施設	11	送水施設	4
管理	11		
取水施設	11		

5. 簡易専用水道施設検査状況(平成21年度)

年度	施設数	実施数	実施率(%)	不適数	不適率(%)
H13	788	609	77.3	269	44.2
14	796	650	81.7	327	50.3
15	834	679	81.4	277	40.8
16	853	717	84.1	253	35.3
17	854	722	84.5	252	34.9
18	875	730	83.4	199	27.3
19	908	713	78.5	232	32.5
20	912	683	74.9	185	27.1
21	923	741	80.3	203	27.4

不適項目の内訳(件数)

その他付帯整備	122	書類の保存	11
受水槽の周囲	44	受水槽上部	10
受水槽通気管	23	受水槽オーバーフロー管	6
受水槽本体	19	高置水槽本体	4
高置水槽通気管	17	水質検査	4
高置水槽マンホール	16	高置水槽の周囲	2
高置水槽内部	15	高置水槽オーバーフロー管	2
受水槽マンホール	13	高置水槽上部	1
受水槽内部	13		