

• • ◇ 変圧器・コンデンサー ◇ • •

こんなところに
ありました！



今は使われていない施設で
○の位置に変圧器が残されていました。



キュービクル



内部

確認の際は、電気主任技術者の指示に従い、事故に注意してください。




キュービクルの内部に
古いコンデンサーが保管されていました。



使われていないキュービクルで、変圧器を発見！



銘板から
高濃度PCB廃棄物と判明！



・ ・ ◇ 照明器具の安定器 ◇ ・ ・

こんなところに
ありました！



倉庫の天井近くの写真です。
過去に照明器具があった場所の近くで安定器を発見！

照明器具を更新した際に、取り外すのを忘れたようです。



再確認(掘り起こし調査)の際に、ダクトスペース(右の写真)、ダストシュートの跡(下の写真)に多量の安定器が保管されているのが発見されました。



蛍光灯安定器は、1台1台がそう大きなものではないので、容器にまとめて収納・保管されていることがあります。



樹脂製容器内



ペール缶内

確実な期限内処理に向けて