

県道大社日御碕線の崩落について

<令和6年7月12日 17:00現在>

県道大社日御碕線において、令和6年7月9日豪雨により道路が崩落したため、全面通行止めによる交通規制を行っています。現在、現地の被災規模、被災状況を調査しているところであり、復旧の目途は立っておりません。

早期の通行確保に向けて全力で取り組んでまいります。

多大なご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

- ・発生日時：令和6年7月9日(火)17:00ごろ
- ・発生場所：出雲市大社町日御碕地内(位置図参照)
- ・被災規模：延長=50m程度、幅=5m程度、高さ=50m程度
- ・通行規制：全面通行止(孤立地区あり:日御碕地区)

なお、地権者様のご厚意により、隣接する私有地を徒歩での迂回は可能です。

- ・復旧見込：未定
- ・現在の状況：現地の被災規模、被災状況を調査、**仮設道路検討中**



被災状況写真(R6.7.10 9:00ごろ撮影)



位置図



被災状況写真(R6.7.10 12:00ごろ撮影)