

県道大社日御碕線の崩落について(1/2)

<令和6年7月25日 15:00現在>

県道大社日御碕線において、令和6年7月9日豪雨により道路が崩落したため、全面通行止めによる交通規制を行っています。

現地の測量結果を踏まえ、**私有地を活用した、緊急車両等に限定して通行が可能となる措置**に着手しました。

作業状況は次ページのとおりです。

今回の措置は、地権者様のご厚意、ご協力により行うことが出来るものであり、地権者様に対して、県として改めて感謝申し上げます。

- ・発生日時：令和6年7月9日(火)17:00ごろ
- ・発生場所：出雲市大社町日御碕地内(位置図参照)
- ・被災規模：延長=50m程度、幅=5m程度、高さ=50m程度
- ・通行規制：全面通行止(孤立地区あり:日御碕地区)
- ・措置の概要：鉄板を敷き、令和6年7月末頃を目途に出雲市が予め指定する緊急車両等に限定した通行開始を目指します

(一般車両の通行はできません)

- ・今後の対応：一般車両が通行可能な仮設迂回道路については、調査結果を踏まえて検討を進めている段階です



位置図




図. 緊急車両等に限定して通行が可能となる措置のイメージ

県道大社日御碕線の崩落について(2/2)

島根県出雲県土整備事務所

担当 企画調整スタッフ 統括調整監 森脇

電話 0853-30-5542



仮設迂回道路整備状況写真(令和6年7月24日 撮影)



仮設迂回道路整備状況写真(令和6年7月24日 撮影)



仮設迂回道路整備状況写真(令和6年7月24日 撮影)



仮設迂回道路整備状況写真(令和6年7月24日 撮影)