



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃前  
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃状況  
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:清掃完了  
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂完了  
撮影箇所:スピンドル



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:内部状態確認  
撮影箇所:バルブコントロール内



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:内部状態確認  
撮影箇所:バルブコントロール内



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:給脂状況  
撮影箇所:バルブコントロール内



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:機能確認  
撮影箇所:手動切替装置



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:機能確認  
撮影箇所:手動ハンドル



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:機能確認  
撮影箇所:手動切替装置



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:制限開閉器



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:端子緩み点検  
状況  
撮影箇所:制限開閉器



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:外観点検状況  
撮影箇所:開度計




写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:ボルト緩み点検状況  
撮影箇所:開閉装置



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:開閉装置  
写真タイトル:ボルト緩み点検状況  
撮影箇所:開閉装置架台




写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:機側操作盤  
写真タイトル:ランプテスト  
確認状況  
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:機側操作盤  
写真タイトル:設定値確認状況  
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:機側操作盤  
写真タイトル:端子緩み点検状況  
撮影箇所:機側操作盤



写真区分:施工状況写真  
工種:緊急水位低下用ゲート  
種別:機側操作盤  
写真タイトル:絶縁抵抗測定状況  
撮影箇所:機側操作盤